

Analytic instrument for determining the quality of insulated gases, model GA11

EN

Analysegerät zur Ermittlung der Gasqualität von Isoliergasen, Typ GA11

DE

Instrument d'analyse pour déterminer la qualité du gaz isolants , type GA11

FR

Analizador para determinar la calidad del gas aislante, modelo GA11

ES



Analytic instrument for N₂ gas

EN	Operating instructions model GA11	Page	3 - 38
DE	Betriebsanleitung Typ GA11	Seite	39 - 74
FR	Mode d'emploi type GA11	Page	75 - 110
ES	Manual de instrucciones modelo GA11	Página	111 - 145

© 07/2020 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
 All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.
 WIKA® is a registered trademark in various countries.
 WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!
 Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!
 Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !
 A conserver pour une utilisation ultérieure !

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!
 ¡Guardar el manual para una eventual consulta!

Contents

1. General information	5
2. Design and function	6
2.1 Overview	6
2.2 Description	7
2.3 Scope of delivery	8
3. Safety	8
3.1 Intended use	8
3.2 Personnel qualification	10
3.3 Personal protective equipment	10
3.4 Handling of insulating gases and gas mixtures	11
3.5 Valid standards and directives	12
3.6 Dealing with pressure-retaining components	13
3.7 Residual risks	13
3.8 Labelling, safety marks	13
4. Transport, packaging and storage	14
4.1 Transport	14
4.2 Packaging	14
4.3 Storage	14
5. Commissioning, operation	14
5.1 Battery/mains operated	14
5.2 Connecting the gas compartment	15
5.2.1 Pumping back in the measured gas compartment	15
5.2.2 Pumping back in external gas compartment (pressurised)	15
5.2.3 Pumping back in external gas compartment (depressurised)	15
5.3 Switching on and off	16
5.4 Performing measurements	16
5.5 Automatic and cyclic recalibration of the humidity sensor	19
5.6 Cancelling an ongoing measurement	19
5.7 Emptying depot and depressurised gas compartment	20
5.8 Saving the measuring result	21
5.9 Managing the saved measuring results	22
5.9.1 Internal memory	22
6. Settings	24
6.1 Calling the settings mode	24
6.2 Settings	24
6.3 System	25
6.4 Evacuating the system	25
6.5 Importing/exporting the list of measurement names via USB interface	27
6.6 Limit values for gases	28
6.7 Firmware upgrade	28

7. Maintenance and cleaning	30
7.1 Maintenance	30
7.2 Cleaning	30
7.3 Recalibration	30
8. Replacing sensors	31
9. Faults	33
10. Dismounting, return and disposal	34
10.1 Dismounting	34
10.2 Return	34
10.3 Disposal	35
11. Specifications	36
12. Accessories	37

Declarations of conformity can be found online at www.wika.com.

1. General information

- The analytic instrument described in the operating instructions has been designed and manufactured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified to ISO 9001 and ISO 14001.
- These operating instructions contain important information on handling the instrument. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the instrument's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- The manufacturer's liability is void in the case of any damage caused by using the product contrary to its intended use, non-compliance with these operating instructions, assignment of insufficiently qualified skilled personnel or unauthorised modifications to the instrument.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.
- Factory calibrations/DKD/DAkkS calibrations are carried out in accordance with international standards.
- Further information:

2. Design and function


2. Design and function

2.1 Overview

EN



- ① Power supply unit
- ② Adapters
- ③ Storage for hoses
- ④ Storage for power cord
- ⑤ User interface



- ① ON/OFF key
- ② Touchscreen
- ③ Network connection (LAN)
- ④ Inlet, return pumps
- ⑤ Outlet, gas cylinder
- ⑥ Power and charging indicators
- ⑦ Outlet for gas recovery bag
- ⑧ USB interface
- ⑨ Power connection

2.2 Description

Data processing and data storage

The analytic instrument model GA11 is a multi-sensor system for examining the quality of N₂ / CleanAir / DryAir, e.g. in switchgear. The basic instrument consists of a built-in computer with touchscreen for processing and storage of up to 500 data records. The data records can be exported via the integrated USB interface.

Extendable sensor system

The sensor system of GA11 is module-based and can be extended. In addition, there is the possibility of storing measuring gas internally as well as pumping it back into the original gas compartment without losses after the measurement.

Automatic adjustment of the gas quality

After the measurement, the results will be compared with customer-specifically adjustable limit values according to e.g. CIGRE B3.02.01 or IEC 60480 standards. The operator thus obtains a reliable statement on whether the insulating gas is suitable for the given application or not, or whether it is necessary to perform a gas processing or a gas exchange. For gas mixtures based on N₂ / CleanAir / DryAir, there might not yet be any standards or limit values available. It is recommended that, before measuring the gas quality, the requirements and the limit values are verified with the respective manufacturer.

Battery life

If the lithium-ion rechargeable battery is fully charged, the analytic instrument can perform at least 5 measurements with the “pumping back” function. The number of the battery-powered pump-back cycles is largely dependent on the container pressure of the gas to be measured.

The GA11 sends a warning message on the display when battery is low.

If the instrument is not connected to the mains in time, it will shut down automatically in order to prevent damages and data loss. In the mains operation, the battery is charged and the instrument can be switched on again at the same time and operate without restrictions.

Power and charging indicators

The front control panel has two LEDs which indicate the charging status (red) or mains operation (green). The front control panel has two LEDs which indicate the charging status (red) or mains operation (green). During the charge cycle, the charging indicator lights up red. If no charge cycle occurs (rechargeable battery full or fault), the charging indicator blinks red. A fault occurs if the rechargeable battery is defective and the GA11 cannot therefore be switched on outside of mains operation (→ see chapter 7.1 “Maintenance”).

2. Design and function/3. Safety

2.3 Scope of delivery

- Analytic instrument model GA11 in a sturdy transport case
- Power supply unit with power cord
- Gas emission adapter
- Calibration certificate
- Touchpen
- USB stick
- Operating instructions
- See delivery note for optionally ordered sensor system and accessories

Cross-check scope of delivery with delivery note.

3. Safety

Explanation of symbols



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.



CAUTION!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or damage to property or the environment, if not avoided.



Information

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

3.1 Intended use

The GA11 is used for determining the gas quality of the following insulating gases and gas mixtures.

Permissible insulating gases and gas mixtures for N₂-Analyser

- N₂ / CleanAir / DryAir

Application areas

The instrument is especially designed for applications that fulfil the following conditions:

- The use is only allowed in buildings or dry surroundings.
- The transport case must always remain horizontal during commissioning and in use.
- Use only for commercial purposes and in industrial environment.
- The height of the operation site should not exceed 2,500 m.
- Environment with max. pollution degree of 3.
- Voltage supply of overvoltage category II.
- Ambient temperature between 0 ... 40 °C [32 ... 104 °F].

Only use the analytic instrument in applications that lie within its technical performance limits (e.g. max. ambient temperature, pressure ranges, ...).

→ Performance limits see chapter 11 “Specifications”.

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

Only use the instrument with original accessories from WIKA.

Refrain from unauthorised modifications to the instrument.

Any use beyond or different to the intended use is considered as improper use.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. Improper handling or operation of the instrument outside of its technical specifications requires the instrument to be taken out of service immediately and inspected by an authorised WIKA service engineer.

Handle electronic precision measuring instruments with the required care (protect from humidity, impacts, strong magnetic fields, static electricity and extreme temperatures, do not insert any objects into the instrument or its openings). Plugs and sockets must be protected from contamination.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

3.2 Personnel qualification



WARNING!

Risk of injury should qualification be insufficient

Improper handling can result in considerable injury and damage to property.

- The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.
- Keep unqualified personnel away from hazardous areas.

Trained personnel

The plant operator must ensure that the handling of N₂ / CleanAir / DryAir (gas mixtures) is only carried out by a qualified company or by qualified persons which have been specially trained in accordance with IEC 62271-4:2013, IEC 60480 and IEC 60376 section 10.3.1 (as well as the Annexes A and B). In addition, it is imperative that personnel are familiar with the physical principles of N₂ / CleanAir / DryAir (gas mixtures) and have the specific knowledge to perform gas handling and gas measurements from IEC 62271-4:2013, ASTM D2029 - 97:2017 and the CIGRÉ - SF₆ Measurement guide (723).

Special operating conditions require further appropriate knowledge, e.g. of aggressive media (ASTM D2284 – 11).

3.3 Personal protective equipment

The personal protective equipment is designed to protect the skilled personnel from hazards that could impair their safety or health during work. When carrying out the various tasks on and with the instrument, the skilled personnel must wear personal protective equipment.

Follow the instructions displayed in the work area regarding personal protective equipment!

The requisite personal protective equipment must be provided by the operating company.



Wear safety goggles!

Safety goggles to EN 166, class 2.

They protect the eyes from flying parts during coupling or releasing of the quick connections under pressure.



Wear protective gloves!

Protect hands from friction, abrasion, cuts or deep injuries and also from contact with hot surfaces.

3.4 Handling of insulating gases and gas mixtures

Similar to fluorinated gases for insulation in electrical systems, toxic decomposition products (e.g. nitrogen oxides) can also arise with nitrogen-based gas mixtures. High concentrations of nitrogen-based insulating gas escaping from plant can lead to the permissible workplace limit for certain substances being exceeded.

Properties of insulating gases

- Colourless and odourless
- Chemically neutral
- Inert (only pure nitrogen without oxygen content)
- No toxicity
- No damage to the ozone layer

Danger of suffocation caused by insulating gases and gas mixtures

High concentrations of gases and gas mixtures may lead to suffocation. Nitrogen, in particular, is suffocating in high concentrations without any noticeable signs, since it can displace oxygen through its enrichment in breathing air. Depending on the duration of the inhalation and the remaining oxygen concentration in the environment, sleepiness, sickness, increased blood pressure and shortness of breath occur.

Danger caused by decomposition products

Insulating gas in electrical systems may contain decomposition products generated by electric arcs:

- Nitrogen oxides

Decomposition products can be harmful to health.

- They can cause poisoning by inhalation, ingestion or contact with the skin.
- They may be irritating to the eyes, the respiratory system or the skin and burn them.
- Inhalation of large quantities may damage the lungs.

Observe the following safety instructions in order to avoid danger from insulating gas:

- Wear personal protective equipment.
- Read the material safety data sheet of the gas supplier.
- With large leaks, evacuate the area quickly.
- Ensure good ventilation.
- Ensure the leak tightness of the equipment with a leak detector (e.g. model GIR-10).

3.5 Valid standards and directives



The following standards and directives refer to the handling of SF₆ gas. However, they can still include validity for the correct handling of electrical equipment and are therefore to be used as guidelines.

EN

Installation, assembly, commissioning:

- DGVU Information 213-013 (SF₆ systems and equipment)
- IEC 62271-4:2013 (High-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures)
- IEC 60376:2018 (Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF₆) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment)
- IEC 60480 (Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures in electrical equipment)
- CIGRE report 276, 2005 (Guide for the preparation of customised “Practical SF₆ handling instructions”)

Leaks during operation:

- IEC 60376:2018 (Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF₆) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment)
- IEC 60480 (Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures in electrical equipment)
- CIGRE 2002 (“SF₆ gas in the electrical industry”)

Repair work and maintenance:

- IEC 62271-4:2013 (High-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures)
- CIGRE 1991 (Handling of SF₆ and its decomposition products in Gas Insulated Switchgear (GIS))
- CIGRE report 276, 2005 (Guide for the preparation of customised “Practical SF₆ handling instructions”)
- CIGRE report 163, 2000 (Guide for SF₆ gas mixtures)



Insulating gas is a colourless and odourless, chemically neutral, inert, not toxic and not harmful to the ozone layer. Detailed information is given in IEC 60376 and IEC 61634.

3.6 Dealing with pressure-retaining components

Pneumatic energy can lead to serious injury.

With damaged individual components, highly pressurised air can escape and cause eye injuries, for example.

Pressure-retaining components (e.g. adapters, hoses and external containers) may burst due to overpressure.

Observe the following safety instructions in order to avoid danger from pneumatic energy:

- Depressurise the instrument before starting any work on it. Be careful of the accumulator, and ensure it is fully discharged.
- Do not alter the pressure settings above the maximum permissible levels.
- Make sure that all pressure-retaining components are designed for the quoted nominal pressures (→ see chapter 11 “Specifications”).

3.7 Residual risks

Despite compliance with all relevant safety regulations for the design and construction of our instruments as well as intended use of them by the operator, residual risks may occur during operation.

Residual risks are described in detail in the individual chapters. It is vital that you comply with all safety instructions.

3.8 Labelling, safety marks

Product label (example)

The product label is located at the rear of the display frame.



- ① Product designation (model)
- ② Supply voltage
- ③ Serial number
- ④ Date of manufacture

4. Transport, packaging and storage

4.1 Transport

Check the analytic instrument for any damage that may have been caused by transport. Obvious damage must be reported immediately.

4.2 Packaging

Do not remove packaging until just before mounting. Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. calibration, sending for repair).

4.3 Storage

Permissible conditions at the place of storage:

Storage temperature: -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]

Air humidity: 15 ... 90 % r. h. (non-condensing)

Avoid exposure to the following factors:

- Direct sunlight or proximity to hot objects
- Mechanical vibration, mechanical shock (putting it down hard)
- Soot, vapour, dust and corrosive gases
- Hazardous environments, flammable atmospheres
- Storage outdoors or in humid environment
- Unauthorized access

5. Commissioning, operation



Depending on the version of the analytic instrument, the user interface may differ from those illustrated in these operating instructions. However, the procedure is always the same.

The transport case must always remain horizontal during commissioning and in use.

5.1 Battery/mains operated

The analytic instrument can be operated in battery mode and in the mains supply.



For mains operation, only the supplied power supply unit and cable should be used. The instrument must be included in the equipotential bonding of the equipment to be measured.

If the lithium-ion rechargeable battery is fully charged, the analytic instrument can perform at least 5 measurements with the “back pumping” function. The number of the battery-powered pump-back cycles is largely dependent on the container pressure of the gas to be measured.

The GA11 sends a warning message on the display when battery is low.

If the instrument is not connected to the mains in time, it will shut down automatically in order to prevent damages and data loss. In the mains operation, the battery is charged and the instrument can be switched on again at the same time and operate without restrictions.

Establishing connection to mains supply

1. Connect power supply unit to the power cord.
2. Connect power supply unit to mains connection on the operating panel.
3. Connect the power cord to the socket.
⇒ Connection to mains supply is established.

5.2 Connecting the gas compartment



CAUTION!

Escaping gas results in environmental hazards

If there are leakages at the connecting elements, the environmentally hazardous gas may be released to the atmosphere.

- ▶ Make sure that there is no leakage at any connections (e.g. by using gas detector GIR-10)

For an optimal measuring result, evacuate the connecting hose before the measurement.

To perform a measurement, the pressure of the gas compartment to be measured must be at least 1.3 bar abs.. If the inlet pressure is below 1.3 bar abs., it is possible to use an inlet pressure control unit (e.g. model GA05) to raise the pressure.

5.2.1 Pumping back in the measured gas compartment

- ▶ Connect “Inlet, return pumps ①” to the gas compartment.
⇒ Gas compartment is connected.

During pumping back, the gas is pumped back into the gas compartment via the “Inlet, return pumps ①”.

5.2.2 Pumping back in external gas compartment (pressurised)

Requirement:

The filling pressure of the external gas compartment is between 1.3 ... 12 bar abs.

1. Connect “Inlet, return pumps ①” to the gas compartment to be measured.
2. Connect “Outlet for gas cylinder ②” to the external gas compartment.
⇒ Gas compartment is connected.

5.2.3 Pumping back in external gas compartment (depressurised)

1. Connect “Inlet, return pumps ①” to the gas compartment to be measured.
2. Connect “Outlet for gas recovery bag ③” to the external gas compartment.
⇒ Gas compartment is connected.


5. Commissioning, operation

5.3 Switching on and off

Switching on

- ▶ Press On/Off switch.
- ⇒ A self-test is performed.
- ⇒ The residual gas is filtered.
- ⇒ Instrument is ready for operation.
- ⇒ Start screen with sensor values is displayed (the actual display may vary from the example).

EN




Switching off

- ▶ Press the following button.



5.4 Performing measurements

1. Press "Measurement".



Measurement




Data management



Settings

5. Commissioning, operation

2. Configure the measuring methods and press “Start” to confirm.
⇒ The measurement begins.



Interim pumping of the gas back into the same gas compartment between two measurements can cause a change in the gas quality. With several measurements with interim pumping back, the measuring results with respect to moisture of the gases can deviate from each other. For an optimal measuring result, the gas should only be returned to the gas compartment after all measurement processes have been completed.

Measurement without internal depot

The measuring gas will be directly released into the atmosphere after the measurement. For this, connect the supplied adapter to port 3.



CAUTION!

Physical injuries

Improper release of measuring gas may result in personal injury.
▶ Do not direct the hose end towards the face.

Measurement with internal depot

The measuring gas will be stored temporarily in the internal depot and later be pumped back into the gas compartment to be measured or a pressurised external gas compartment. Due to the high gas flow velocity of N_2 , the measuring time may have to be reduced. The measurement with internal depot is only recommended if the measurement cannot be performed without an internal depot.

Measurement with external container (depressurised)

The measuring gas will be directly pumped into a depressurised external gas compartment (e.g. gas recovery bag, model GA45).

Pumping back after the measurement

Once the measurement is finished, a selection window will open, which enables the selection of the storage location.

5. Commissioning, operation

3. Save or skip the measuring result.




Measuring results are automatically compared with the defined limit values and an OK symbol is displayed if they pass.

Define limit values (→see chapter 12 “Accessories”).

4. Select the gas compartment for pumping the measuring gas back (only available when the “pumping back” function is selected).

⇒ Measuring gas is pumped back.

⇒ Measurement is finished.



Connection ①

The measuring gas is directly pumped back into the measured gas compartment.

Connection ②

The measuring gas is pumped into a pressurised external gas compartment (e.g. gas cylinder).

The maximal pumping capacity of the analytic instrument is:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

External container ③


With the function activated, the measuring gas is emptied from an external container at connection ③ as well.

5. Commissioning, operation

5.5 Automatic and cyclic recalibration of the humidity sensor

In order to ensure that the humidity sensor only has a short settling time, even after the measuring instrument has been stored for a longer period of time, the instrument automatically recalibrates the humidity sensor module at start-up and at regular intervals. If this recalibration takes place during a measurement, the measurement is paused until the recalibration is completed.


EN



If the measuring instrument has experienced large temperature differences or if very dry gas is to be measured, the instrument must be switched on at least 1 hour before the measurement.

5.6 Cancelling an ongoing measurement

1. Press “Cancel” and confirm by pressing “Yes”.




5. Commissioning, operation

2. Select the gas compartment for pumping the measuring gas back (only available when the “pumping back” function is selected).

⇒ Measuring gas is pumped back.

⇒ Measurement is finished.



Connection ①

The measuring gas is directly pumped back into the measured gas compartment.

Connection ②

The measuring gas is pumped into a pressurised external gas compartment (e.g. gas cylinder).


The maximal pumping capacity of the analytic instrument is:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

5.7 Emptying depot and depressurised gas compartment


The depot can be emptied only when there is measuring gas inside. If the depot is already empty, the procedure is cancelled with an error message.

1. Press “Empty storage”.



5. Commissioning, operation

2. Select the gas compartment for pumping the measuring gas back (only available when the “pumping back” function is selected).
 - ⇒ Measuring gas is pumped back.
 - ⇒ Measurement is finished.



Connection ①

The measuring gas is directly pumped back into the measured gas compartment.

Connection ②

The measuring gas is pumped into a pressurised external gas compartment (e.g. gas cylinder).

The maximal pumping capacity of the analytic instrument is:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

External container ③

With the function activated, the measuring gas is emptied from an external container at connection ③ as well.

5.8 Saving the measuring result

The easiest way is to use the name allocation in advance on a PC. You can create a name list (separated by commas) and load it into the analytic instrument via the USB interface (see chapter “Importing/exporting the list of measurement names via USB interface”).





Do not use USB extension cables when connecting the USB memory stick!

5. Commissioning, operation

5.9 Managing the saved measuring results


The main menu “Data management” must be enabled in order to access the data management of the analytic instrument.



5.9.1 Internal memory

The internal memory can save up to 500 data records.

Depending on system setting, when the memory limit is reached, the instrument will either send an error message or automatically overwrite the oldest data records without warning (see chapter “Importing/exporting the list of measurement names via USB interface”). The data records deposited in the internal memory can be transmitted to a USB data carrier.



- 1 Data record list
- 2 Detail window of the selected data record
- 3 Deletes the selected data record
- 4 Opens the data record details in a magnified window
- 5 Saves the selected data record on the USB data carrier
- 6 Memory utilization in %
- 7 Delete all data sets
- 8 Save all data records to the USB data carrier

5. Commissioning, operation

Transmitting data records to the USB data carrier

1. Connect USB data carrier to the USB interface.



Do not use USB extension cables when connecting the USB memory stick!


2. ■ **Copying all data records to the USB data carrier**

Press button [8].

- **Copying individual data records to the USB data carrier**

Choose a data record via the touchscreen (the data record will be marked in yellow) and press button [5].

3. Select file format and confirm with “Ok”.



Saving as measurement (*.mea)

The data record is saved in the analytic instrument's own format (*.mea)

Exporting in “CSV” format (*.csv)

The data record is saved in *.csv format. This format is supported by spreadsheet programs (e.g. Microsoft Excel®).

4. Remove the USB data carrier once the saving process is finished (when the hourglass symbol is extinguished).





In order to avoid data loss, only remove the USB data carrier when the saving process is completed (when the hourglass symbol is extinguished).


6. Settings

6.1 Calling the settings mode

The main menu “Settings” must be enabled before settings to the analytic instrument can be made.



6.2 Settings




- 1 Setting the units
- 2 Activated: The oldest data records will be deleted when the limit of 500 data records is reached. Deactivated: There will be an error message “Memory is full” when the limit of 500 data records is reached
- 3 Importing/exporting the list of measurement names via USB interface
- 4 Bath / carrier gas for the calibration



The calibration tables of the percentage sensor may only be changed if the sensor is also calibrated for both matrix / carrier gases.

6. Settings

6.3 System



6.4 Evacuating the system

1. Connect the external vacuum pump to the input of the return pumps ④
2. Press “Evacuate the system”.
⇒ Confirmation window opens.



6. Settings

3. Confirm by pressing “Yes”.
⇒ System is evacuated.



With many systems, the final pressure of 0.000 bar cannot be achieved and it levels off at 0.035 bar abs..

4. If the system pressure will not fall further, terminate the evacuation process by pressing “Cancel” and confirm with “Yes”.



- The following screen indicates that pressure compensation must be performed immediately. This screen disappears automatically following a successful pressure compensation.



For pressure compensation, connect a gas recovery bag with the desired gas (under atmospheric pressure, max. 1,200 mbar abs. or 200 mbar rel.) to the outlet for the gas recovery bag ③.

6.5 Importing/exporting the list of measurement names via USB interface


- Create a list with any word processing program.
Separate measurement names with commas from each other:
Name1, Name2, Name3, ...

- Save the list to the USB data carrier (file format is *.csv).



Do not use USB extension cables when connecting the USB memory stick!

- The list can be imported by clicking the icon on the analytic instrument. The imported list will overwrite the existing list in the internal memory of the analytic instrument.




Import the list from the USB data carrier

Export the list to the USB data carrier

Delete the list

6.6 Limit values for gases



N₂-Analyser

The factory settings are the limits for the reusable SF₆ gas according to the Cigré Recycling Guide or IEC 60480. The limits of the installed sensors can be adjusted according to customer guidelines.

- Lower limit of SF₆: 97 vol. %
- Upper limit of contamination of SF₆: user-defined
- Upper limit of contamination of He: user-defined
- Upper limit of moisture: -36 °C [-32.8 °F] dew point
- Flow duration: 450 seconds, flow duration = measurement duration

6.7 Firmware upgrade

You can update the analytic instrument by upgrading the firmware. The latest firmware can be downloaded from www.wika.de.



CAUTION!

Incomplete firmware upgrade may cause damage to the instrument

If the power supply is terminated during the firmware installation, the instrument may be damaged.

- Do not disconnect the analytic instrument from the mains or shut it down during installation.
- Ensure continuous voltage supply.

Performing upgrade

1. Download firmware from www.wika.de.
The zip-file "UPGRADE" contains a folder "upgrade". This must be copied to the USB stick (drive letter:\upgrade)



The USB stick must have a USB 2.0 connection or higher. It also must be high-quality and fast.


2. Connect USB data carrier to the switched off analytic instrument.



Do not use USB extension cables when connecting the USB memory stick!

3. Connect the analytic instrument to the mains (no battery operation).
4. Switch on analytic instrument.
5. Wait until the installation is finished. Do not disconnect the analytic instrument from the mains during installation.

The following screen will appear during installation.



If this screen is not displayed, the USB stick is too slow or the folder path is incorrect.

6. If necessary, calibrate the touchscreens. Confirm the positions of 5 cross-hairs with the touchpen.
7. Disconnect the USB data carrier from the analytic instrument after the "Update completed" message shows up.

7. Maintenance and cleaning

7.1 Maintenance

Repairs and maintenances, as well as the replacement of parts, must only be carried out by the manufacturer or manufacturer-approved service partners.

7.2 Cleaning



CAUTION!

- Clean the instrument with a moist cloth.
- Electrical connections must not come into contact with moisture.
- Wash or clean the dismantled instrument before returning it, in order to protect persons and the environment from exposure to residual media.
- Residual media in the dismantled instrument can result in a risk to persons, the environment and equipment.
Take sufficient precautionary measures.



For information on returning the instrument see chapter 10.2 "Return"

7.3 Recalibration

We recommend that the analytic instrument is regularly recalibrated by the manufacturer. In addition, every factory calibration includes a free-of-charge check of all system parameters with respect to their compliance with the specification. The basic settings will be corrected if necessary.

N₂-Analyser: 2 years

The time until the next recalibration for each individual sensor can be queried under "Sensor info".

Settings > System > Sensor info

8. Replacing sensors



The replacement of sensors must only take place in an ESD-compatible environment.

The actual sensor can differ visually from the sensor module shown. The functionality for the sensor replacement is, however, identical.


1. Switch off and disconnect the analytic instrument from the mains. Remove the 4 screws of the front panel (see arrows) and fold back the front panel.



2. Pull the plug off the sensor (in this example: SO₂ sensor)





3. Screw out the sensor counterclockwise.



8. Replacing sensors

4. Screw in the new sensor in clockwise direction.
Screw in the sensor in a straight manner because it can easily tilt.
Then make sure that the sensor is fully screwed in, in order to prevent leakages and falsified measuring results.



5. Connect the plug to the sensor.
The plug can only be inserted in one direction. The groove prevents the plug from being inserted in a wrong way.



6. Reassemble the front panel and switch on the instrument (see step 1).
⇒ The sensor is recognised automatically.
7. Flood the analytic instrument with pure gas.
Perform 3 measurements with pure gas.

9. Faults

Faults	Causes	Measures
USB data carrier is full	The limit of the USB data carrier's storage capacity is reached	Connect a new USB data carrier or free up the capacity.
Error on the USB data carrier	Access to the USB data carrier failed.	Plug in/pull out the USB data carrier or use another USB data carrier.
The content of the USB data carrier cannot be read	Error reading the USB data carrier.	Plug in/pull out the USB data carrier or use another USB data carrier.
Error during transmission of the measurement	Write error on the USB data carrier	Check the USB data carrier via PC, and format or repair it, if necessary.
Copy process failed	Copy process to the USB data carrier failed.	Check the USB data carrier and repeat the process.
Measurement could not be saved	Write error on the USB data carrier	Plug in/pull out the USB data carrier or use another USB data carrier.
Depot is full	The intake capacity of the internal depot is exhausted.	Empty storage see chapter 5.7 "Emptying depot and depressurised gas compartment"
Back pressure too high	The gas container into which the measuring gas has been pumped is under high pressure.	Connect a gas container with lower pressure.
Back pressure too low	The measured back pressure is too low. The minimum pressure is atmospheric pressure.	Make a pressure compensation with ambient pressure.
Input pressure too high	The pressure at the inlet is too high.	Use external pressure reducer
Input pressure too low	The pressure at the inlet is too low.	Use inlet pressure control unit for gas analytic instruments (e.g. model GA05).
Depot pressure too high	The pressure in the internal gas depot is too high.	Empty storage see chapter "
The capacity of 500 measurements is reached.	The capacity of 500 measurements is reached.	Manually delete the measurements or activate the option "Automatic deletion" see chapter "Settings".



In the presence of strong electromagnetic fields in the frequency range of 260 ... 280 MHz and at 320 MHz, the instrument may be affected under unfavourable conditions - the display may be disturbed for a short time, i.e. no numerical values are displayed. This error disappears of its own accord after a short time. To prevent interference, do not use the instrument in the vicinity of powerful transmitting devices.

9. .../10. Dismounting, return and disposal

For the special case that the system does not respond to user inputs any longer, it is possible to switch off the system by pressing and holding down the On/Off switch for approx. 7 seconds.

In normal operation, always shut down the instrument with the red button on the touchscreen (→ see chapter 5.3 “Switching on and off”).

Repairs and maintenances, as well as the replacement of parts, must only be carried out by the manufacturer or manufacturer-approved service partners. One exception here is the replacement or the extension of sensors. Please contact us before returning the instrument.

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
info@wika.com
www.wika.com/sf6



CAUTION!

If faults cannot be eliminated by means of the measures listed above, the instrument must be shut down immediately, it must be ensured that pressure is no longer present, and it must be prevented from being inadvertently put back into service.

In this case, contact the manufacturer.

If a return is needed, please follow the instructions given in chapter 11.2 “Return”.

10. Dismounting, return and disposal



WARNING!

Residual media at the analytic instrument can result in a risk to persons, the environment and equipment.

► Take sufficient precautionary measures.

10.1 Dismounting

Only disconnect the analytic instrument once the system has been depressurised!

10.2 Return



WARNING!

Strictly observe the following when shipping the instrument:

All instruments delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous substances (acids, bases, solutions etc.).

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport packaging.

10. Dismounting, return and disposal

To avoid damage:

Pack the transport case in a outer carton and mark the package with “sensitive measuring instrument”.

The lithium-ion rechargeable batteries or lithium-metal batteries included are subject to the requirements of the dangerous goods law. Special requirements for packaging and labelling must be observed when shipping. A dangerous goods expert must be consulted when preparing the package. Do not send any damaged or defective rechargeable batteries. Mask open contacts and pack the rechargeable battery so that it does not move in the packaging and also prevents short circuits. Observe the different dangerous goods requirements relative to the respective modes of transport and any other national regulations.

EN



Information on returns can be found under the heading “Service” on our local website.

10.3 Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.



This marking on the instruments indicates that they must not be disposed of in domestic waste. The disposal is carried out by return to the manufacturer or by the corresponding municipal authorities (see EU directive 2002/96EC).

11. Specifications

11. Specifications

Specifications, version for N₂ gas

Base instrument	
Connections	
Inlet/return pumps	Quick coupling with self-sealing valve
Outlet for gas cylinder	Self-sealing valve DN 8
Outlet for gas recovery bag	Quick coupling, self-sealing valve
Permissible pressure ranges	
Inlet/return pumps	1.3 ... 12 bar abs. /1.3 ... 10 bar abs.
Outlet for gas cylinder	1.3 ... 10 bar abs.
Outlet for gas recovery bag	< 1.015 bar abs.
TFT touchscreen	7" (resolution 800 x 480)
Voltage supply	
Battery power	Lithium-ion rechargeable battery, battery is charged during mains supply mode
Mains operated	AC 90 ... 264 V (50 ... 60 Hz)
Permissible temperature ranges	
Operation	0 ... 40 °C [32 ... 104 °F]
Storage	-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Permissible air humidity (operation and storage)	15 ... 90 % r. h. (non-condensing)
Flow rate measuring gas	40 litres/hour
Dimensions	W x H x D: 538 x 406 x 297 mm
Weight	approx. 25 kg

Humidity sensor	
Measurement principle	Polymer-based capacitive humidity sensor
Measuring range/accuracy	<ul style="list-style-type: none"> ■ -25 ... 0 °C [-13 ... +32 °F] dew point ±2 °C dew point ■ -35 ... -25 °C [-31 ... -13 °F] dew point ±3 °C dew point ■ -55 ... -35 °C [-67 ... -31 °F] dew point ±4 °C dew point
Resolution	1 °C
Units	°Ctd/°Ftd/ppmw/ppmv/°Ctdpr/°Ftdpr (Dew point at gas compartment pressure, relative to ambient pressure and temperature-compensated at 20 °C [68 °F])
Calibration interval	2 years

11. Specifications / 12. Accessories

EN

N ₂ percentage sensor (helium in N ₂)	
Measurement principle	Sound velocity
Measuring range/accuracy	0 ... 5 % vol. ±0.5 % vol. Any measuring range on request, based on helium in N ₂ mixtures ¹⁾

1) For special calibrations, the measuring tolerances may deviate from the standard specification.


N ₂ percentage sensor (SF ₆ in N ₂)	
Measurement principle	Sound velocity
Measuring range/accuracy	0 ... 100 % vol. ±0.5 % vol.

Optional sensor technology

Oxygen sensor	
Measurement principle	Optical
Measuring range/accuracy	0 ... 10 % vol. ±0.3 % vol. (option: 0 ... 25 % vol.) ¹⁾
Max. zero offset	0.2 % vol.
Long-term stability	< 2 % signal degradation/month (linear)
Service life	2 years starting from installation

1) ±0.5 % at 0 ... 25 %, for special calibrations the measuring tolerances may deviate from the standard specification.

12. Accessories

	Description	Order number
	Gas recovery bag, model GA45 <ul style="list-style-type: none"> ■ Low weight and easily transportable ■ Cost-effective version to prevent SF₆ gas emissions ■ Compatible with all WIKA gas analytic instruments ■ With overpressure valve as burst protection ■ Resistant to decomposition products ■ Storage capacity 110 litres For further specifications see data sheet SP 62.08	14013015
	Precision pressure sensor 0 ... 10 bar abs.	14243981
	O ₂ sensor	14404180

14395193.02 10/2020 EN/DE/FR/ES

Inhalt

1. Allgemeines	41
2. Aufbau und Funktion	42
2.1 Überblick	42
2.2 Beschreibung	43
2.3 Lieferumfang	44
3. Sicherheit	44
3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	44
3.2 Personalqualifikation	46
3.3 Persönliche Schutzausrüstung	46
3.4 Umgang mit Isoliergasen und Gasgemischen	47
3.5 Geltende Normen und Richtlinien	48
3.6 Umgang mit druckführenden Teilen	49
3.7 Restgefahren	49
3.8 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen	49
4. Transport, Verpackung und Lagerung	50
4.1 Transport	50
4.2 Verpackung	50
4.3 Lagerung	50
5. Inbetriebnahme, Betrieb	50
5.1 Akku-/Netzbetrieb	50
5.2 Gasraum anschließen	51
5.2.1 Rückpumpen in gemessenen Gasraum	51
5.2.2 Rückpumpen in externen Gasraum (unter Druck stehend)	51
5.2.3 Rückpumpen in externen Gasraum (drucklos)	51
5.3 Ein- und Ausschalten	52
5.4 Messungen durchführen	52
5.5 Automatische und zyklische Rekalibrierung des Feuchtesensors.	55
5.6 Laufende Messung abbrechen	55
5.7 Depot und drucklosen Gasraum entleeren	56
5.8 Messergebnis speichern	57
5.9 Gespeicherte Messergebnisse verwalten.	58
5.9.1 Interner Speicher	58
6. Einstellungen	60
6.1 Einstellungsmodus aufrufen	60
6.2 Einstellungen	60
6.3 System	61
6.4 System Evakuierung	61
6.5 Import/Export der Liste der Messungsnamen über USB-Schnittstelle	63
6.6 Grenzwerte für Gase	64
6.7 Firmware Upgrade	64

7. Wartung und Reinigung	66
7.1 Wartung	66
7.2 Reinigung	66
7.3 Rekalibrierung	66
8. Sensoren tauschen	67
9. Störungen	69
10. Demontage, Rücksendung und Entsorgung	70
10.1 Demontage	70
10.2 Rücksendung.	70
10.3 Entsorgung	71
11. Technische Daten	72
12. Zubehör	73

Konformitätserklärungen finden Sie online unter www.wika.de.

1. Allgemeines


- Das in der Betriebsanleitung beschriebene Analysegerät wird nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und gefertigt. Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Werkskalibrierungen/DKD/DAkS-Kalibrierungen erfolgen nach internationalen Normen.
- Weitere Informationen:

2. Aufbau und Funktion

2.1 Überblick



- ① Netzteil
- ② Adapter
- ③ Aufbewahrung für Schläuche
- ④ Aufbewahrung für Netzkabel
- ⑤ Bedienoberfläche



- ① EIN-/AUS-Taste
- ② Touchscreen
- ③ Netzwerkanschluss (LAN)
- ④ Eingang, Rückpumpen
- ⑤ Ausgang, Gaszylinder
- ⑥ Netz- und Ladeanzeige
- ⑦ Ausgang für Gasauffangbeutel
- ⑧ USB-Schnittstelle
- ⑨ Netzanschluss

2.2 Beschreibung

Datenverarbeitung und -speicherung

Das Analysegerät Typ GA11 ist ein Multi-Sensor-System zur Prüfung der Gasqualität von N₂ / CleanAir / DryAir, z. B. in Schaltanlagen. Das Basisgerät besteht aus einem eingebauten Computer mit Touchscreen zur Datenverarbeitung und -speicherung von bis zu 500 Datensätzen. Die Datensätze können über die integrierte USB-Schnittstelle exportiert werden.

Erweiterbare Sensorik

Die Sensorik des GA11 ist modular und kann erweitert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Messgas intern zu speichern und nach der Messung verlustfrei in den ursprünglichen Gasraum zurückzupumpen.

Automatischer Abgleich der Gasqualität

Nach der Messung werden die Ergebnisse mit kundenspezifisch einstellbaren Grenzwerten z. B. nach CIGRE B3.02.01 oder IEC 60480 verglichen. Der Bediener erhält dadurch eine verlässliche Aussage, ob das Isoliergas für den Einsatzfall geeignet ist oder eine Gasaufbereitung bzw. ein Gasaustausch durchgeführt werden muss. Für Gasgemische basierend auf N₂ / CleanAir / DryAir sind unter Umständen noch keine Normen oder Grenzwerte vorhanden. Es wird empfohlen vor der Messung der Gasqualität die Anforderungen bzw. die Grenzwerte mit dem jeweiligen Hersteller abzugleichen.

Akkulaufzeit

Mit komplett geladenem Lithium-Ionen-Akkumulator kann das Analysegerät mindestens 5 Messungen mit der Rückpumpfunktion durchführen. Die Anzahl der akkubetriebenen Rückpumpzyklen hängt stark von dem Behälterdruck des zu messenden Gases ab. Das GA11 gibt eine Warnmeldung bei niedriger Akkuladung auf dem Display aus.

Wird das Gerät nicht rechtzeitig mit dem Stromnetz verbunden, so wird es automatisch zum Schutz vor Schäden und Datenverlust ausgeschaltet. Im Netzbetrieb lädt die Batterie und das Gerät kann parallel wieder eingeschaltet und ohne Einschränkungen betrieben werden.

Netz- und Ladeanzeige

Zwei LEDs in der Bedienfront signalisieren den Ladestatus (rot) bzw. Netzbetrieb (grün). Während des Ladezyklus leuchtet die Ladeanzeige rot. Erfolgt kein Ladezyklus (Akku voll oder Störung), blinkt die Ladeanzeige rot. Eine Störung liegt vor, wenn der Akku defekt ist und der GA11 deshalb nicht außerhalb des Netzbetriebes eingeschaltet werden kann (→ siehe Kapitel 7.1 „Wartung“).

2.3 Lieferumfang

- Analysegerät Typ GA11 in einem robusten Transportkoffer
- Netzteil mit Netzkabel
- Gasemissionsadapter
- Kalibrierzertifikat
- Touchpen
- USB-Stick
- Betriebsanleitung
- Optional bestellte Sensorik und Zubehör, siehe Lieferschein

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

DE

3. Sicherheit

Symbolerklärung



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Information

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das GA11 dient der Ermittlung der Gasqualität der folgenden Isoliergase und Gasgemische.

Zulässige Isoliergase und Gasgemische für N₂-Analyser

- N₂ / CleanAir / DryAir

Einsatzbereiche

Das Gerät ist für Einsatzbereiche konstruiert worden, welche folgende Bedingungen erfüllen:

- Der Einsatz darf nur in Gebäuden oder trockener Umgebung erfolgen.
- Der Transportkoffer muss bei der Inbetriebnahme und im Betrieb stets waagrecht stehen.
- Einsatz nur für gewerbliche Zwecke und in industrieller Umgebung.
- Einsatzort liegt bei max. 2.500 m.
- Umgebung mit max. Verschmutzungsgrad 3.
- Spannungsversorgung der Überspannungskategorie II.
- Umgebungstemperatur zwischen 0 ... 40 °C [32 ... 104 °F].

Das Analysegerät nur in Anwendungen verwenden, die innerhalb seiner technischen Leistungsgrenzen liegen (z. B. max. Umgebungstemperatur, Druckbereiche, ...).

→ Leistungsgrenzen siehe Kapitel 11 „Technische Daten“.

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Das Gerät nur mit Originalzubehör von WIKA betreiben.

Eigenmächtige Umbauten am Gerät unterlassen.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-Service Mitarbeiter erforderlich.

Elektronische Präzisionsmessgeräte mit erforderlicher Sorgfalt behandeln (vor Nässe, Stößen, starken Magnetfeldern, statischer Elektrizität und extremen Temperaturen schützen, keine Gegenstände in das Gerät bzw. Öffnungen einführen). Stecker und Buchsen vor Verschmutzung schützen.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

3.2 Personalqualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

- Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.
- Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.

Geschultes Personal

Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Handhabung von N₂ / CleanAir / DryAir (Gasgemischen) durch ein hierzu qualifiziertes Unternehmen oder von gemäß IEC 62271-4:2013, IEC 60480 und IEC 60376 Abschnitt 10.3.1 (sowie den Anhängen A und B) geschulten Mitarbeitern durchgeführt wird. Außerdem ist es unbedingt erforderlich, dass das Personal mit den physikalischen Grundlagen N₂ / CleanAir / DryAir (Gasgemischen) sowie spezifischem Wissen zur Durchführung von Gas-Handling und Gas-Messungen aus IEC 62271-4:2013, ASTM D2029 – 97:2017 und aus dem CIGRÉ - SF₆ Measurement guide (723) vertraut ist.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. über aggressive Medien (ASTM D2284 – 11).

3.3 Persönliche Schutzausrüstung

Die persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Fachpersonal gegen Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen könnten. Beim Ausführen der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät muss das Fachpersonal persönliche Schutzausrüstung tragen.

Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen!

Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung muss vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden.



Schutzbrille tragen!

Schutzbrille nach EN 166, Klasse 2.

Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen beim Kuppeln bzw. Lösen der Schnellverbindungen unter Druck.



Schutzhandschuhe tragen!

Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfung, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heißen Oberflächen.

3.4 Umgang mit Isoliertgasen und Gasgemischen

Ähnlich wie bei fluorinierten Gasen zur Isolierung in elektrischen Anlagen können auch bei Stickstoff-basierten Gasgemischen toxische Zersetzungsprodukte (bspw. Stickoxide) entstehen. Hohe Konzentrationen von aus Anlagen ausgetretenem Stickstoff-basierten Isoliertgas können zur einer Überschreitung des zulässigen Arbeitsplatzgrenzwertes für bestimmte Substanzen führen.

Eigenschaften von Isoliertgasen

- Farb- und geruchlos
- Chemisch neutral
- Inert (Nur reiner Stickstoff ohne Sauerstoff-Anteil)
- Keine Toxizität
- Nicht ozonschädigend

Erstickungsgefahr durch Isoliertgase und Gasgemische

Hohe Konzentrationen von Gasen und Gasgemischen können zur Erstickung führen. Insbesondere Stickstoff wirkt in hoher Konzentration ohne bemerkbare Vorzeichen erstickend, weil durch Anreicherung in Atemluft Sauerstoff verdrängt werden kann. Je nach Dauer der Inhalation und der verbleibenden Sauerstoffkonzentration in der Umgebung treten Schläfrigkeit, Unwohlsein, Blutdruckanstieg und Atemnot auf.

Gefährdung durch Zersetzungsprodukte

Isoliertgas in elektrischen Anlagen kann durch Lichtbogeneinwirkung Zersetzungsprodukte enthalten:

- Stickoxide

Zersetzungsprodukte können gesundheitsschädlich sein.

- Durch Einatmen, Verschlucken oder Hautberührung kann es zu einer Vergiftung kommen.
- Augen, Atmungsorgane oder die Haut kann gereizt und verätzt werden.
- Durch Einatmen größerer Mengen kann die Lunge geschädigt werden.

Folgende Sicherheitshinweise beachten, um Gefahren durch Isoliertgas zu vermeiden:

- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Das Sicherheitsdatenblatt des Gaslieferanten lesen.
- Bei großen Leckagen schnell den Ort verlassen.
- Für gute Belüftung sorgen.
- Dichtigkeit der Betriebsmittel mit Lecksuchgerät sicherstellen (z. B. Typ GIR-10).

3.5 Geltende Normen und Richtlinien



Die nachfolgenden Normen und Richtlinien beziehen sich auf den Umgang mit SF₆-Gas. Sie können aber dennoch Gültigkeit für den richtigen Umgang mit elektrischem Equipment beinhalten und sind daher als Richtlinien heranzuziehen.

Installation, Errichtung, Inbetriebnahme:

- DGUV Information 213-013 (SF₆-Anlagen und -Betriebsmittel)
- IEC 62271-4:2013 (High-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures)
- IEC 60376:2018 (Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF₆) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment)
- IEC 60480 (Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures in electrical equipment)
- CIGRE report 276, 2005 (Guide for the preparation of customised "Practical SF₆ handling instructions")

Leckagen während des Betriebs:

- IEC 60376:2018 (Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF₆) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment)
- IEC 60480 (Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures in electrical equipment)
- CIGRE 2002 ("SF₆ gas in the electrical industry")

Reparaturarbeiten und Wartung:

- IEC 62271-4:2013 (High-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures)
- CIGRE 1991 (Handling of SF₆ and its decomposition products in Gas Insulated Switchgear (GIS))
- CIGRE report 276, 2005 (Guide for the preparation of customised "Practical SF₆ handling instructions")
- CIGRE report 163, 2000 (Guide for SF₆ gas mixtures)



Isoliergas ist farb- und geruchlos, chemisch neutral, inert, nicht toxisch und nicht ozonschädigend. Detaillierte Angaben befinden sich in der IEC 60376 und IEC 61634.

3.6 Umgang mit druckführenden Teilen

Pneumatische Energien können schwerste Verletzungen verursachen.

Bei Beschädigungen einzelner Bauteile kann Luft unter hohem Druck austreten und z. B. die Augen schädigen.

Druckführende Teile (z. B. Adapter, Schläuche und externe Behälter), können durch Überdruck bersten.

Folgende Sicherheitshinweise beachten, um Gefahren durch pneumatische Energien zu vermeiden:

- Vor Beginn von Arbeiten am Gerät dieses zuerst drucklos machen. Auf Druckspeicher achten und diesen vollständig entspannen.
- Druckeinstellungen nicht über die maximal zulässigen Werte hinaus verändern.
- Sicherstellen, dass alle druckführenden Teile für die angegebenen Nenndrücke ausgelegt sind (→ siehe Kapitel 11 „Technische Daten“).

3.7 Restgefahren

Trotz Beachtung aller einschlägigen Sicherheitsvorschriften für Konzeption und Bau unserer Geräte und trotz bestimmungsgemäßer Verwendung durch den Betreiber, können während des Betriebs Restgefahren auftreten.

In den einzelnen Kapiteln wird speziell auf die Restrisiken hingewiesen. Alle Sicherheitshinweise unbedingt einhalten.

3.8 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

Typenschild (Beispiel)

Das Typenschild befindet sich an der Rückseite des Displayrahmens.



- ① Produktbezeichnung (Typ)
- ② Hilfsenergie
- ③ Seriennummer
- ④ Herstellungsdatum

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

Das Analysegerät auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

4.2 Verpackung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. Kalibrierung, Reparatursendung).

4.3 Lagerung

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

Lagertemperatur: -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]

Luftfeuchte: 15 ... 90 % r. F. (nicht kondensierend)

Folgende Einflüsse vermeiden:

- Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen
- Mechanische Vibration, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
- Ruß, Dampf, Staub und korrosive Gase
- Explosionsgefährdete Umgebung, entzündliche Atmosphären
- Lagerung im Freien oder in feuchter Umgebung
- Unbefugter Zugriff

5. Inbetriebnahme, Betrieb



Je nach Ausführung des Analysegerätes kann die Bedienoberfläche von den Abbildungen in dieser Betriebsanleitung abweichen. Die Vorgehensweise ist jedoch immer gleich.

Der Transportkoffer muss bei der Inbetriebnahme und im Betrieb stets waagrecht stehen.

5.1 Akku-/Netzbetrieb

Das Analysegerät kann sowohl im Akku- oder Netzbetrieb betrieben werden.



Für den Netzbetrieb dürfen nur das mitgelieferte Netzteil und -kabel verwendet werden. Das Gerät muss in den Potentialausgleich der zu messenden Anlage einbezogen werden.

Mit komplett geladenem Lithium-Ionen Akkumulator kann das Analysegerät mindestens 5 Messungen mit der Rückpumpfunktion durchführen. Die Anzahl der akkubetriebenen Rückpumpzyklen hängt stark von dem Behälterdruck des zu messenden Gases ab. Das GA11 gibt eine Warnmeldung bei niedriger Akkuladung auf dem Display aus.

Wird das Gerät nicht rechtzeitig mit dem Stromnetz verbunden, so wird es automatisch zum Schutz vor Schäden und Datenverlust ausgeschaltet. Im Netzbetrieb lädt die Batterie und das Gerät kann parallel wieder eingeschaltet und ohne Einschränkungen betrieben werden.

Netzbetrieb herstellen

1. Netzteil und Netzkabel verbinden.
2. Netzteil mit Netzanschluss auf der Bedienoberfläche verbinden.
3. Netzkabel mit Steckdose verbinden.
⇒ Netzbetrieb hergestellt.

5.2 Gasraum anschließen



VORSICHT!

Umweltgefährdung durch austretendes Gas

Durch Leckagen an den Verbindungselementen kann umweltgefährdendes Gas in die Atmosphäre gelangen.

- ▶ Sicherstellen, dass die Verbindungen leckagefrei sind (z. B. mit dem Gasdetektor GIR-10)

Für ein optimales Messergebnis den Verbindungsschlauch vor der Messung evakuieren.

Für eine Messung muss der Druck des zu messenden Gasraumes mindestens 1,3 bar abs. betragen. Sollte der Druck unter 1,3 bar abs. sein, kann eine Vordruckeinheit (z. B. Typ GA05) eingesetzt werden, um den Druck zu erhöhen.

5.2.1 Rückpumpen in gemessenen Gasraum

- ▶ „Eingang, Rückpumpen ①“ mit Gasraum verbinden.
⇒ Gasraum ist angeschlossen.

Beim Rückpumpen wird das Gas über den „Eingang, Rückpumpen ①“ zurück in den Gasraum gepumpt.

5.2.2 Rückpumpen in externen Gasraum (unter Druck stehend)

Vorraussetzung:

Fülldruck des externen Gasraumes zwischen 1,3 ... 12 bar abs.

1. „Eingang, Rückpumpen ①“ mit zu messendem Gasraum verbinden.
2. „Ausgang für Gaszylinder ②“ mit externem Gasraum verbinden.
⇒ Gasraum ist angeschlossen.


5.2.3 Rückpumpen in externen Gasraum (drucklos)

1. „Eingang, Rückpumpen ①“ mit zu messendem Gasraum verbinden.
2. „Ausgang für Gasauffangbeutel ③“ mit externem Gasraum verbinden.
⇒ Gasraum ist angeschlossen.

5.3 Ein- und Ausschalten

Einschalten

- ▶ Ein-/Austaster betätigen.
- ⇒ Selbsttest wird durchgeführt.
- ⇒ Restgas wird gefiltert.
- ⇒ Gerät betriebsbereit.
- ⇒ Startbildschirm mit Sensorwerten wird angezeigt (Beispiel kann abweichen).




Ausschalten

- ▶ Folgende Schaltfläche betätigen.



5.4 Messungen durchführen

1. „Messung“ drücken.



Messung



Datenverwaltung



Einstellungen

5. Inbetriebnahme, Betrieb

- Messverfahren konfigurieren und mit „Start“ bestätigen.
⇒ Messung beginnt.



Zwischenzeitliches Zurückpumpen des Gases zwischen zwei Messungen am gleichen Gasraum kann eine Veränderung der Gasqualität herbeiführen. Bei mehrfacher Messung mit zwischenzeitlichem Zurückpumpen können die Messergebnisse bezüglich Feuchtigkeit des Gases voneinander abweichen. Für ein optimales Messergebnis, das Gas sollte erst nach Beendigung aller Messvorgänge am jeweiligen Gasraum zurückzuführen.

Messung ohne internes Depot

Das Messgas wird nach der Messung direkt in die Atmosphäre entlassen. Hierzu den mitgelieferten Adapter mit Anschluss 3 verbinden.



VORSICHT!

Körperverletzung

Ein unsachgemäßes Entlassen des Messgases kann zu Körperverletzungen führen.

- Das Ende des Schlauches nicht in Richtung des Gesichts halten.

Messung mit internem Depot

Das Messgas wird im internen Depot zwischengespeichert, um es später in den zu messenden Gasraum oder einen unter Druck stehenden externen Gasraum zurückzupumpen. Aufgrund der hohen Gasflussgeschwindigkeit von N_2 muss die Messdauer ggf. verringert werden. Die Messung mit internem Depot wird nur empfohlen, wenn die Messung ohne internes Depot nicht durchgeführt werden kann.

Messung mit externem Behälter (drucklos)

Das Messgas wird direkt in einen drucklosen externen Gasraum gepumpt (z. B. Gasauffangbeutel Typ GA45).

Rückpumpen nach Messung

Nach beendeter Messung öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem der Speicherort ausgewählt werden kann.

3. Messergebnis speichern oder überspringen.




Messergebnisse werden automatisch mit den definierten Grenzwerten verglichen und bei Bestehen wird ein OK-Symbol ausgegeben.
Grenzwerte definieren (→ siehe Kapitel 12 „Zubehör“).

4. Gasraum auswählen, in den das Messgas zurückgepumpt werden soll (nur wenn Rückpumpfunktion ausgewählt wurde).

⇒ Messgas wird zurückgepumpt.

⇒ Messung ist beendet.



Anschluss ①

Das Messgas wird direkt in den gemessenen Gasraum zurückgepumpt.

Anschluss ②

Das Messgas wird in einen unter Druck stehenden externen Gasraum gepumpt (z. B. Gaszylinder).

Maximale Pumpleistung des Analysegerätes beträgt:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)


Externer Behälter ③

Bei aktivierter Funktion wird das Messgas aus einem externen Behälter an Anschluss ③ ebenfalls entleert.

5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.5 Automatische und zyklische Rekalibrierung des Feuchtesensors

Um auch nach längerer Lagerung des Messgerätes eine nur kurze Einschwingzeit der Feuchtesensoren zu gewährleisten, führt das Gerät beim Start und in regelmäßigen Abständen eine automatische Rekalibrierung des Feuchtesensormodules durch. Findet diese Rekalibrierung während einer Messung statt, wird die Messung pausiert bis die Rekalibrierung abgeschlossen ist.



Wenn das Messgerät große Temperaturunterschiede erfahren hat oder sehr trockenes Gas gemessen werden soll, muss das Gerät mindestens 1 Stunde vor der Messung eingeschaltet werden.

5.6 Laufende Messung abbrechen

1. „Abbrechen“ drücken und mit „Ja“ bestätigen.



5. Inbetriebnahme, Betrieb

2. Gasraum auswählen, in den das Messgas zurückgepumpt werden soll (nur wenn Rückpumpfunktion ausgewählt wurde).

⇒ Messgas wird zurückgepumpt.

⇒ Messung ist beendet.



Anschluss ①

Das Messgas wird direkt in den gemessenen Gasraum zurückgepumpt.

Anschluss ②

Das Messgas wird in einen unter Druck stehenden externen Gasraum gepumpt (z. B. Gaszylinder).


Maximale Pumpleistung des Analysegerätes beträgt:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

5.7 Depot und drucklosen Gasraum entleeren

Das Depot kann nur geleert werden, wenn sich Messgas darin befindet. Ist das Depot bereits leer, bricht der Vorgang mit einer Fehlermeldung ab.


1. „Depot leeren“ drücken.



2. Gasraum auswählen, in den das Messgas zurückgepumpt werden soll (nur wenn Rückpumpfunktion ausgewählt wurde).

⇒ Messgas wird zurückgepumpt.

⇒ Messung ist beendet.



Anschluss ①

Das Messgas wird direkt in den gemessenen Gasraum zurückgepumpt.

Anschluss ②

Das Messgas wird in einen unter Druck stehenden externen Gasraum gepumpt (z. B. Gaszylinder).

Maximale Pumpleistung des Analysegerätes beträgt:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

Externer Behälter ③

Bei aktivierter Funktion wird das Messgas aus einem externen Behälter an Anschluss ③ ebenfalls entleert.

5.8 Messergebnis speichern



Am einfachsten gestaltet sich die Namensvergabe im Vorfeld am PC. Dort kann eine durch Kommata getrennte Namenliste erstellt und anschließend über die USB-Schnittstelle in das Analysegerät geladen werden (siehe Kapitel „Import/Export der Liste der Messungsnamen USB-Schnittstelle“).



Beim Anschließen des USB-Datenträgers dürfen keine USB-Verlängerungskabel verwendet werden!

5.9 Gespeicherte Messergebnisse verwalten


Um in die Datenverwaltung des Analysegerätes zu gelangen, muss das Hauptmenü „Datenverwaltung“ aktiv sein.



5.9.1 Interner Speicher

Im internen Speicher können bis zu 500 Datensätze gespeichert werden.

Je nach Systemeinstellung wird bei Erreichen der Speichergrenze entweder eine Fehlermeldung ausgegeben oder die ältesten Datensätze ohne Warnmeldung automatisch überschrieben (siehe Kapitel „Import/Export der Liste der Messungsnamen USB-Schnittstelle“). Die auf dem im internen Speicher abgelegten Datensätze können auf einen USB-Datenträger übertragen werden.



- 1 Datensatzliste
- 2 Detailfenster des ausgewählten Datensatzes
- 3 Löscht den ausgewählten Datensatz
- 4 Öffnet Datensatzdetails in vergrößertem Fenster
- 5 Speichert den ausgewählten Datensatz auf dem USB-Datenträger
- 6 Speicherauslastung in %
- 7 Alle Datensätze löschen
- 8 Alle Datensätze auf USB-Datenträger speichern

Datensätze auf USB-Datenträger übertragen

1. USB-Datenträger an USB-Schnittstelle anschließen.



Beim Anschließen des USB-Datenträgers dürfen keine USB-Verlängerungskabel verwendet werden!

2. ■ **Alle Datensätze auf USB-Datenträger kopieren**

Die Schaltfläche [8] drücken.

- **Einzelne Datensätze auf USB-Datenträger kopieren**

Datensatz über Touchscreen auswählen (Datensatz wird gelb markiert) und anschließend Schaltfläche [5] drücken.

3. Dateiformat auswählen und mit „Ok“ bestätigen.



Speichern als Messung (*.mea)

Der Datensatz wird im eigenen Format des Analysegerätes gespeichert (*.mea)

Exportieren im Format „CSV“ (*.csv)

Der Datensatz wird Format *.csv gespeichert. Dieses Format wird von Tabellenkalkulationsprogrammen (z. B. Microsoft Excel®) unterstützt.

4. USB-Datenträger nach Speichervorgang entfernen (Sanduhr-Symbol erloschen).





Um Datenverlust zu vermeiden, den USB-Datenträger erst nach dem Speichervorgang entfernen (Sanduhr-Symbol erloschen).


6. Einstellungen

6.1 Einstellungsmodus aufrufen

Bevor Einstellungen am Analysegerät vorgenommen werden können, muss das Hauptmenü „Einstellungen“ aktiv sein.



6.2 Einstellungen




- 1 Einheiten einstellen
- 2 Aktiviert: Bei Überschreiten von 500 Datensätzen werden die ältesten gelöscht.
Deaktiviert: Bei Überschreiten von 500 Datensätzen erscheint die Fehlermeldung „Speicher ist voll“
- 3 Import/Export der Liste der Messungsnamen USB-Schnittstelle
- 4 Matrix- / Trägergas für die Kalibrierung



Der Wechsel der Kalibriertabellen des Prozentsatzsensors darf nur dann erfolgen, wenn der Sensor auch für beide Matrix- / Trägergase kalibriert ist.

6. Einstellungen

6.3 System



- 1 Information zum System
- 2 Datum und Zeit einstellen
- 3 Nach Ablauf dieser Zeit wird die Displaybeleuchtung zum Energiesparen gedimmt.
- 4 System evakuieren
- 5 Selbststest durchführen
- 6 Sprache wechseln
- 7 Der Inspektionsmodus ist dem WIKA-Service vorbehalten.
- 8 Informationen zu Sensorik
- 9 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

DE

6.4 System Evakuierung

1. Externe Vakuumpumpe an Eingang, Rückpumpen ④ anschließen
2. „System Evakuierung“ drücken.
⇒ Bestätigungsfenster öffnet sich.



6. Einstellungen

- Bestätigungsfenster mit „Ja“ bestätigen.
⇒ System wird evakuiert.




Bei vielen Systemen kann der Enddruck von 0,000 bar nicht erreicht werden und pendelt sich bei 0,035 bar abs. ein.

- Wenn der Systemdruck nicht weiter sinkt, den Evakuierungsprozess durch Betätigung von „Abbrechen“ beenden und mit „Ja“ bestätigen.



6. Einstellungen

- 5. Folgender Bildschirm zeigt an, dass umgehend ein Druckausgleich durchgeführt werden muss. Dieser Bildschirm verschwindet automatisch nach erfolgreichem Druckausgleich.



Für Druckausgleich einen Gasauffangbeutel mit gewünschtem Gas (unter atmosphärischen Druck, max. 1.200 mbar abs. oder 200 mbar rel.) an Ausgang für Gasauffangbeutel ③ anschließen.

6.5 Import/Export der Liste der Messungsnamen über USB-Schnittstelle

- 1. Liste mit beliebigem Textverarbeitungsprogramm erstellen. Messungsnamen mit Komma voneinander trennen: Name1, Name2, Name3, ...
- 2. Liste auf USB-Datenträger speichern (Dateiformat *.csv).



Beim Anschließen des USB-Datenträgers dürfen keine USB-Verlängerungskabel verwendet werden!

- 3. Liste wird durch Anklicken des Icons auf das Analysegerät importiert. Durch den Import wird die bisherige Liste im internen Speicher des Analysegerätes überschrieben.



Liste vom USB-Datenträger importieren

Liste auf den USB-Datenträger exportieren

Liste löschen

6.6 Grenzwerte für Gase



N₂-Analyser

Die Werkseinstellungen sind die Grenzen für wiederverwendbares SF₆-Gas des Cigré Recycling Guide bzw. der IEC 60480. Die Grenzen der installierten Sensoren können nach Kundenrichtlinien angepasst werden.

- Untergrenze SF₆: 97 Vol.-%
- Obergrenze Kontamination SF₆: benutzerdefiniert
- Obergrenze Kontamination He: benutzerdefiniert
- Obergrenze Feuchte: -36 °C [-32,8 °F] Taupunkt
- Durchflussdauer: 450 Sekunden, Durchflussdauer = Messdauer

6.7 Firmware Upgrade

Das Analysegerät kann durch ein Upgrade der Firmware aktualisiert werden. Die aktuelle Firmware kann unter www.wika.de heruntergeladen werden.



VORSICHT!

Geräteschaden durch unvollständiges Firmware Upgrade

Wird die Stromversorgung während der Firmwareinstallation unterbrochen, kann dies das Gerät beschädigen.

- Das Analysegerät während der Installation nicht vom Netz trennen oder herunterfahren.
- Durchgehende Spannungsversorgung sicherstellen.

Upgrade durchführen

1. Firmware auf www.wika.de herunterladen.
Die Zip-Datei „UPGRADE“ enthält einen Ordner „upgrade“. Diese muss auf den USB-Stick kopiert werden (Laufwerksbuchstabe:\upgrade)



Der USB-Stick muss einen USB 2.0-Anschluss oder höher haben. Zudem muss er qualitativ hochwertig und schnell sein.


2. USB-Datenträger mit ausgeschaltetem Analysegerät verbinden.



Beim Anschließen des USB-Datenträgers dürfen keine USB-Verlängerungskabel verwendet werden!

3. Analysegerät mit Stromnetz verbinden (kein Batteriebetrieb).
4. Analysegerät einschalten.
5. Warten bis Installation abgeschlossen ist. Analysegerät während Installation nicht vom Stromnetz trennen.

Während der Installation wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Wird dieser Bildschirm nicht angezeigt, ist der USB-Stick zu langsam oder der Ordnerpfad ist inkorrekt.

6. Bei Bedarf die Touchscreens kalibrieren. Dazu die Positionen von 5 Fadenkreuzen mit dem Touchpen bestätigen.
7. Nach der Meldung des erfolgreichen Updates den USB-Datenträger vom Analysegerät trennen.

7. Wartung und Reinigung

7.1 Wartung

Reparaturen und Wartungen, sowie der Austausch von Teilen sind ausschließlich vom Hersteller oder von dem Hersteller zugelassenen Servicepartnern durchzuführen.

7.2 Reinigung



VORSICHT!

- Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen.
- Ausgebautes Gerät vor der Rücksendung spülen bzw. säubern, um Personen und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.
- Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.



Hinweise zur Rücksendung des Gerätes siehe Kapitel 10.2 „Rücksendung“

7.3 Rekalibrierung

Es wird empfohlen, das Analysegerät in regelmäßigen Zeitabständen durch den Hersteller recalibrieren zu lassen. Jede werkseitige Kalibrierung beinhaltet außerdem eine kostenfreie Überprüfung aller Systemparameter auf Einhaltung der Spezifikationen. Die Grundeinstellungen werden wenn notwendig korrigiert.

N₂-Analyser: 2 Jahre

Die Zeit bis zur nächsten Rekalibrierung kann für jeden einzelnen Sensor unter „Sensor info“ abgefragt werden.

Einstellungen > System > Sensor info

8. Sensoren tauschen




Der Sensortausch darf nur in einer ESD-gereinigten Umgebung stattfinden. Der tatsächliche Sensor kann optisch von dem dargestellten Sensor-Modul abweichen. Die Funktionsweise für den Sensortausch ist aber identisch.

1. Analysegerät ausschalten und vom Netz trennen. Die 4 Schrauben der Frontplatte entfernen (siehe Pfeile) und die Frontplatte nach hinten klappen.




DE

2. Stecker vom Sensor abziehen (in diesem Beispiel vom SO₂-Sensor)



3. Sensor gegen Uhrzeigersinn ausschrauben.





8. Sensoren tauschen

4. Neuen Sensor im Uhrzeigersinn einschrauben.


Den Sensor gerade einschrauben, da dieser einfach verkanten kann.

Darauf achten, dass der Sensor komplett eingeschraubt ist, um Undichtigkeiten und verfälschte Messergebnisse zu vermeiden.



5. Stecker mit Sensor verbinden.

Stecker lässt sich nur in einer Richtung einstecken. Durch eine Nut wird verhindert, dass der Stecker falsch eingesteckt werden kann.



6. Frontplatte wieder montieren und Gerät einschalten (siehe Schritt 1).

⇒ Sensor wird automatisch erkannt.

7. Analysegerät mit reinem Gas fluten.

Dazu 3 Messungen mit reinem Gas durchführen.

9. Störungen

Störungen	Ursachen	Maßnahmen
USB-Datenträger ist voll	Grenze der Speicherkapazität des USB-Datenträgers ist erreicht.	Neuen USB-Datenträger anschließen bzw. Kapazität frei machen.
Fehler auf USB-Datenträger	Zugriff auf USB-Datenträger fehlgeschlagen.	USB-Datenträger ein-/ausstecken oder anderen USB-Datenträger verwenden.
Inhalt des USB-Datenträgers kann nicht gelesen werden	Fehler beim Lesen des USB-Datenträgers.	USB-Datenträger ein-/ausstecken oder anderen USB-Datenträger verwenden.
Fehler bei Übertragung der Messung	Schreibfehler am USB-Datenträger.	USB-Datenträger über PC prüfen, ggf. formatieren bzw. reparieren.
Kopiervorgang fehlgeschlagen	Kopiervorgang auf den USB Datenträger fehlgeschlagen.	USB Datenträger prüfen und Vorgang wiederholen.
Messung konnte nicht gespeichert werden	Schreibfehler am USB-Datenträger.	USB-Datenträger ein-/ausstecken oder anderen USB-Datenträger verwenden.
Depot voll	Aufnahmekapazität des internen Depots ist erschöpft.	Depot leeren siehe Kapitel 5.7 „Depot und drucklosen Gasraum entleeren“.
Gegendruck zu hoch	Der Gasbehälter in den das Messgas gepumpt wird steht unter zu hohem Druck.	Einen Gasbehälter mit niedrigerem Druck anschließen.
Gegendruck zu niedrig	Der gemessene Gegendruck ist zu niedrig. Der Minimaldruck ist Atmosphärendruck.	Druckausgleich mit Umgebungsdruck herstellen.
Eingangsdruck zu hoch	Der Druck am Eingang ist zu hoch.	Externen Druckminderer verwenden.
Eingangsdruck zu niedrig	Der Druck am Eingang ist zu niedrig.	Vordruckregleinheit für Gasanalysegeräte (z. B. Typ GA05) verwenden.
Depotdruck zu hoch	Der Druck im internen Gasdepot ist zu hoch.	Depot leeren siehe Kapitel 5.7 „Depot und drucklosen Gasraum entleeren“.
Die Kapazität von 500 Messungen ist erreicht	Die Kapazität von 500 Messungen ist erreicht.	Messungen manuell löschen oder die Option „Automatische Löschung“ aktivieren, siehe Kapitel „Einstellungen“.



Bei Vorhandensein von starken elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich von 260 ... 280 MHz und bei 320 MHz, kann es unter ungünstigen Bedingungen zu Beeinflussungen des Gerätes kommen: Kurzzeitig kann die Anzeige gestört sein, d. h. es werden keine Zahlenwerte dargestellt. Dieser Fehler verschwindet nach kurzer Zeit von selbst. Um Beeinflussungen auszuschließen, darf das Gerät nicht in der Nähe von starken Sendegeräten verwendet werden.

9. .../10. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

Für den Sonderfall, dass das System auf Benutzereingaben nicht mehr reagiert kann es durch Halten des Ein- und Austasters für ca. 7 Sekunden abgeschaltet werden.

Im Normalbetrieb das Gerät immer mit der roten Schaltfläche des Touchscreens herunterfahren (→ siehe Kapitel 5.3 “Ein- und Ausschalten”).

Reparaturen und Wartungen, sowie der Austausch von Teilen sind ausschließlich von Hersteller oder vom Hersteller zugelassenen Servicepartnern durchzuführen.

Eine Ausnahme ist der Austausch bzw. die Erweiterung von Sensoren.

Bitte kontaktieren Sie uns vor der Rücksendung.

DE

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

info@wika.de

www.wika.de/sf6



VORSICHT!

Können Störungen mit Hilfe der oben aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen, sicherzustellen, dass kein Druck mehr anliegt und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.

In diesem Falle Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.

Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel 11.2 „Rücksendung“ beachten.

10. Demontage, Rücksendung und Entsorgung



WARNUNG!

Messstoffreste am Analysegerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

► Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

10.1 Demontage

Analysegerät nur im drucklosen Zustand demontieren!

10.2 Rücksendung



WARNUNG!

Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:

Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

Um Schäden zu vermeiden:

Den Transportkoffer in einen Umkarton verpacken und die Sendung als empfindliches Messgerätes kennzeichnen.

Die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus oder Lithium-Metall-Batterien unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Beim Versand sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden. Keine beschädigten oder defekte Akkus versenden. Offene Kontakte abkleben und den Akku so verpacken, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt bzw. Kurzschlüsse verhindert werden. Die unterschiedlichen gefahrgutrechtlichen Vorgaben der jeweiligen Verkehrsträger und auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften beachten.



Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Internetseite.

10.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



Bei Geräten mit dieser Kennzeichnung wird darauf hingewiesen, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung erfolgt durch Rücknahme bzw. durch entsprechende kommunale Stellen (siehe EU-Richtlinie 2002/96/EC).

11. Technische Daten

Technische Daten, Ausführung für N₂-Gas

Grundgerät	
Anschlüsse	
Eingang/Rückpumpen	Schnellkupplung mit selbstschließendem Ventil
Ausgang für Gaszylinder	Selbstschließendes Ventil DN 8
Ausgang für Gasauffangbeutel	Schnellkupplung, selbstschließendes Ventil
Zulässige Druckbereiche	
Eingang/Rückpumpen	1,3 ... 12 bar abs. / 1,3 ... 10 bar abs.
Ausgang für Gaszylinder	1,3 ... 10 bar abs.
Ausgang für Gasauffangbeutel	< 1,015 bar abs.
TFT-Touchscreen	7" (Auflösung 800 x 480)
Spannungsversorgung	
Akkubetrieb	Lithium-Ionen-Akku, Akku wird bei Netzbetrieb geladen
Netzbetrieb	AC 90 ... 264 V (50 ... 60 Hz)
Zulässige Temperaturbereiche	
Betrieb	0 ... 40 °C [32 ... 104 °F]
Lagerung	-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Zulässige Luftfeuchte (Lagerung und Betrieb)	15 ... 90 % r. F. (nicht kondensierend)
Durchfluss Messgas	40 Liter/Stunde
Abmessungen	B x H x T: 538 x 406 x 297 mm
Gewicht	ca. 25 kg

Feuchtesensor	
Messprinzip	Kapazitiver Feuchtesensor auf Polymerbasis
Messbereich/Genauigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ■ -25 ... 0 °C [-13 ... +32 °F] Taupunkt ±2 °C Taupunkt ■ -35 ... -25 °C [-31 ... -13 °F] Taupunkt ±3 °C Taupunkt ■ -55 ... -35 °C [-67 ... -31 °F] Taupunkt ±4 °C Taupunkt
Auflösung	1 °C
Einheiten	°Ctd/°Ftd/ppmw/ppmv/°Ctdpr/°Ftdpr (Taupunkt bei Gasraumdruck, relativ zu Umgebungsdruck und temperaturkompensiert bei 20 °C [68 °F])
Kalibrierintervall	2 Jahre

11. Technische Daten / 12. Zubehör

N ₂ -Prozentsatzsensor (Helium in N ₂)	
Messprinzip	Schallgeschwindigkeit
Messbereich/Genauigkeit	0 ... 5 % Vol. ±0,5 % Vol. Beliebiger Messbereich auf Anfrage basierend auf Helium in N ₂ -Gemischen ¹⁾

1) Bei Sonderkalibrierungen können die Messtoleranzen von der Standardspezifikation abweichen.

N ₂ -Prozentsatzsensor (SF ₆ in N ₂)	
Messprinzip	Schallgeschwindigkeit
Messbereich/Genauigkeit	0 ... 100 % Vol. ±0,5 % Vol.


DE

Optionale Sensorik

Sauerstoffsensoren	
Messprinzip	Optisch
Messbereich/Genauigkeit	0 ... 10 % Vol. ±0,3 % Vol. (Option: 0 ... 25 % Vol.) ¹⁾
Max. Nullpunkt-Offset	0,2 % Vol.
Langzeitstabilität	< 2 % Signalabschwächung/Monat (linear)
Lebensdauer	2 Jahre ab Einbau

1) ±0,5 % bei 0 ... 25 %, bei Sonderkalibrierungen können die Messtoleranzen von der Standardspezifikation abweichen.

12. Zubehör

	Beschreibung	Bestellnummer
	Gas auffangbeutel Typ GA45 <ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht und einfach zu transportieren ■ Kostengünstige Variante um SF₆-Gasemissionen zu verhindern ■ Kompatibel mit allen WIKA-Gasanalysegeräten ■ Mit Überdruckventil als Berstschutz ■ Beständig gegen Zersetzungsprodukte ■ Speichervermögen 110 Liter Weitere technische Daten siehe Datenblatt SP 62.08	14013015
	Präzisions-Drucksensor 0 ... 10 bar abs.	14243981
	O ₂ -Sensor	14404180

14395193.02 10/2020 EN/DE/FR/ES

Sommaire

1. Généralités	77
2. Conception et fonction	78
2.1 Vue générale	78
2.2 Description	79
2.3 Détail de la livraison	80
3. Sécurité	80
3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu	80
3.2 Qualification du personnel	82
3.3 Equipement de protection individuelle	82
3.4 Manipulation de gaz isolants et de mélanges gazeux	83
3.5 Normes et directives valides	84
3.6 Le travail avec des composants pressurisés	85
3.7 Risques résiduels	85
3.8 Etiquetage, marquages de sécurité	85
4. Transport, emballage et stockage	86
4.1 Transport	86
4.2 Emballage	86
4.3 Stockage	86
5. Mise en service, utilisation	86
5.1 Fonctionnement sur batterie / sur secteur	86
5.2 Raccordement du compartiment de gaz	87
5.2.1 Pompage dans le compartiment de gaz mesuré	87
5.2.2 Pompage dans le compartiment de gaz externe (pressurisé)	87
5.2.3 Pompage dans le compartiment de gaz externe (dépressurisé)	88
5.3 Allumage et extinction	88
5.4 Effectuer des mesures	89
5.5 Réétalonnage automatique et cyclique du capteur d'humidité	92
5.6 Annulation d'une mesure en cours	92
5.7 Vidage du dépôt et du compartiment de gaz dépressurisé	93
5.8 Enregistrement du résultat de mesure	94
5.9 Gestion des résultats de mesure enregistrés	95
5.9.1 Mémoire interne	95
6. Réglages	97
6.1 Appel du mode de réglages	97
6.2 Réglages	97
6.3 Système	98
6.4 Evacuation du système	98
6.5 Importer/exporter la liste de noms de mesure via interface USB	100
6.6 Valeurs limites pour les gaz	101
6.7 Mise à niveau du micrologiciel	101

7. Entretien et nettoyage	103
7.1 Entretien	103
7.2 Nettoyage	103
7.3 Rééalonnage	103
8. Remplacement des capteurs	104
9. Dysfonctionnements	106
10. Démontage, retour et mise au rebut	107
10.1 Démontage	107
10.2 Retour	107
10.3 Mise au rebut	108
11. Spécifications	109
12. Accessoires	110

Déclarations de conformité disponibles sur www.wika.fr.

1. Généralités

- L'instrument analytique décrit dans le mode d'emploi est conçu et fabriqué selon les dernières normes en vigueur.
Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et d'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.
- Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utilisation de l'instrument. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application de l'instrument.
- Le mode d'emploi fait partie de l'instrument et doit être conservé à proximité immédiate de l'instrument et accessible à tout moment pour le personnel qualifié.
- Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
- La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de dommages provoqués par une utilisation non conforme à l'usage prévu, de non respect de ce mode d'emploi, d'utilisation de personnel peu qualifié de même qu'en cas de modifications de l'instrument effectuées par l'utilisateur.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Les étalonnages d'usine et les étalonnages DKD/DAkkS (Service allemand d'étalonnage) sont effectués conformément aux normes internationales.
- Pour obtenir d'autres informations :


2. Conception et fonction

2.1 Vue générale



- ① Unité d'alimentation
- ② Adaptateurs
- ③ Stockage des tuyaux
- ④ Stockage du cordon d'alimentation
- ⑤ Interface utilisateur

FR



- ① Touche MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)
- ② Ecran tactile
- ③ Connexion réseau (LAN)
- ④ Entrée, retour pompes
- ⑤ Sortie pour la bouteille de gaz
- ⑥ Affichages batterie et charge
- ⑦ Sortie pour le sac de récupération de gaz
- ⑧ Interface USB
- ⑨ Branchement d'alimentation

2.2 Description

Traitement et stockage de données

L'instrument analytique type GA11 est un système multi-capteurs capable d'examiner la qualité de N₂ / CleanAir / DryAir (Air propre / Air sec), par exemple dans un disjoncteur. L'instrument de base est composé d'un ordinateur intégré muni d'un écran tactile pour le traitement et le stockage de jusqu'à 500 enregistrements de données. Les enregistrements de données peuvent être exportés via l'interface USB intégrée.

Système de capteurs extensible

Le système de capteurs du GA11 est modulaire et peut être étendu. En outre, il y a la possibilité de stocker le gaz de mesure en interne ainsi que de le pomper pour le faire revenir dans le compartiment de gaz d'origine sans pertes à la suite de la mesure.

Réglage automatique de la qualité du gaz

Après la mesure, les résultats seront comparés avec les valeurs limites réglables spécifiques au client conformément par exemple aux standards CIGRE B3.02.01 ou CEI 60480. L'opérateur obtient ainsi une déclaration fiable pour savoir si le gaz convient ou non pour l'application en question, ou pour savoir s'il est nécessaire d'effectuer un traitement du gaz ou un échange. Pour les mélanges de gaz basés sur N₂ / CleanAir / DryAir, il est possible qu'il n'y ait pas encore des standards ou des valeurs limites disponibles. Il est recommandé, avant de mesurer la qualité du gaz, de vérifier les exigences et les valeurs limites auprès du fabricant en question.

Autonomie de la batterie

Si la batterie rechargeable lithium-ion est complètement chargée, l'analyseur peut effectuer au moins 5 mesures avec la fonction de "repompage". Le nombre de cycles de repompage alimentés par batterie dépend en grande partie de la pression de gaz régnant dans la cuve à mesurer.

Le GA11 envoie un message d'avertissement sur l'afficheur lorsque la batterie est faible.

Si l'instrument n'est pas connecté à temps au secteur, il va s'éteindre automatiquement pour prévenir des dommages et une perte de données. En fonctionnement sur secteur, la batterie est chargée et on peut rallumer l'instrument et travailler sans restrictions en même temps.

Affichages batterie et charge

Le panneau de contrôle avant possède deux LED qui indiquent l'état de charge (rouge) ou le fonctionnement sur secteur (vert).

Pendant le cycle de charge, l'affichage de charge s'allume en rouge. Si aucun cycle de charge ne se produit (batterie rechargeable pleine ou défaillance), l'affichage de charge clignote en rouge. Une erreur se produit si la batterie rechargeable est défectueuse et donc le GA11 ne peut pas être allumé en dehors du fonctionnement sur secteur (→ voir chapitre 7.1 "Entretien").

2. Conception et fonction/3. Sécurité

2.3 Détail de la livraison

- Instrument analytique type GA11 intégré dans une valise de transport robuste
- Unité d'alimentation avec cordon électrique
- Adaptateur d'émissions de gaz
- Certificat d'étalonnage
- Stylet
- Clé USB
- Mode d'emploi
- Voir le bordereau de livraison pour un système de capteurs et des accessoires commandés en option

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

FR

3. Sécurité

Explication des symboles



AVERTISSEMENT !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



ATTENTION !

... indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible de provoquer de légères blessures ou des dommages pour le matériel et pour l'environnement si elle n'est pas évitée.



Information

... met en exergue des conseils et recommandations utiles de même que des informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et normal.

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le GA11 est utilisé pour déterminer la qualité des gaz isolants et des mélanges de gaz suivants.

Gaz isolants admissibles et mélanges de gaz pour analyseur N₂

- N₂ / CleanAir / DryAir

Domaines d'application

L'instrument est spécialement conçu pour des applications qui remplissent les conditions suivantes :

- L'utilisation n'est autorisée que dans des bâtiments ou des environnements secs.
- La valise de transport doit toujours demeurer horizontale durant la mise en service et le fonctionnement.
- Utilisation seulement dans des buts commerciaux et dans un environnement industriel.
- L'altitude du site d'opération ne doit pas dépasser 2.500 m.
- Environnement avec un degré de pollution maximal de 3.
- Tension d'alimentation avec catégorie de surtension II.
- Température ambiante entre 0 ... 40 °C [32 ... 104 °F].

Utiliser l'analyseur uniquement dans des applications qui se trouvent dans les limites de ses performances techniques (par exemple température ambiante maximale, étendues de mesure, ...).

→ Pour les limites de performance voir chapitre 11 "Spécifications".

L'instrument est conçu et construit exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici et ne doit être utilisé qu'en conséquence.

Utiliser l'instrument uniquement avec des accessoires d'origine WIKA.

S'abstenir de modifications non autorisées sur l'instrument

Toute utilisation différente ou au-delà de l'utilisation prévue est considérée comme inappropriée.

Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d'emploi doivent être respectées. En cas d'utilisation non conforme ou de fonctionnement de l'instrument en dehors des spécifications techniques, un arrêt et contrôle doivent être immédiatement effectués par un collaborateur autorisé du service de WIKA.

Traiter les instruments de mesure électroniques avec le soin requis (protéger l'instrument contre l'humidité, les chocs, les forts champs magnétiques, l'électricité statique et les températures extrêmes, n'introduire aucun objet dans l'instrument ou les ouvertures). Il est impératif de protéger les connecteurs et les prises contre les salissures.

Aucune réclamation ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

3.2 Qualification du personnel



AVERTISSEMENT !

Danger de blessure en cas de qualification insuffisante

Une utilisation non conforme peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

- Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel ayant la qualification décrite ci-après.
- Tenir le personnel non qualifié à l'écart des zones dangereuses.

Personnel qualifié

L'opérateur doit s'assurer que la manipulation du gaz N₂ / Clean Air /Dry Air (mélanges de gaz) est uniquement effectuée par une entreprise qualifiée ou par du personnel qualifié ayant suivi une formation spéciale conformément aux normes CEI 62271-4:2013, CEI 60480 et CEI 60376 section 10.3.1 (ainsi que les Annexes A et B). En outre, il est impératif que le personnel soit familiarisé avec les principes physiques du gaz N₂ / Clean Air / Dry Air (mélanges de gaz) et possèdent les connaissances spécifiques concernant la manipulation de gaz et les mesures de gaz indiqués dans les normes CEI 62271-4:2013, ASTM D2029 - 97:2017 et le guide CIGRE - Guide de mesure SF₆ (723).

Les conditions d'utilisation spéciales exigent également une connaissance adéquate, par exemple des liquides agressifs (ASTM D2284 – 11).

3.3 Equipement de protection individuelle

L'équipement de protection individuelle sert à protéger le personnel qualifié contre les dangers pouvant entraver la sécurité et la santé de ce dernier durant le travail. Le personnel qualifié doit porter l'équipement de protection individuelle lors de l'exécution des différents travaux sur et avec l'instrument.

Respecter les indications concernant l'équipement de protection individuelle dans la zone de travail !

L'équipement de protection individuelle requis doit être mis à disposition par l'utilisateur.



Porter des lunettes de protection !

Lunettes de sécurité selon EN 166, classe 2.

Elles protègent les yeux contre des pièces qui gicleraient lors du couplage ou du débranchement des connexions rapides sous pression.



Porter des gants de protection !

Protéger les mains contre les frottements, les éraflures, les piqûres ou les blessures profondes de même contre tout contact avec les surfaces chaudes.

3.4 Manipulation de gaz isolants et de mélanges gazeux

Comme avec les gaz fluorés pour l'isolation de systèmes électriques, des produits toxiques de décomposition (par exemple oxydes d'azote) peuvent se former avec des mélanges de gaz à base d'azote. De hautes concentrations de gaz d'isolation basé sur de l'azote qui s'échapperaient de l'installation peuvent conduire au dépassement de la limite admissible sur le lieu de travail concernant certaines substances.

Propriétés des gaz isolants

- Sans odeur et sans couleur
- Neutre chimiquement
- Inerte (azote pur uniquement, sans teneur en oxygène)
- Non-toxiques
- Ils n'endommagent pas la couche d'ozone

Danger de suffocation causé par des gaz isolants et des mélanges de gaz

De hautes concentrations de gaz et de mélanges de gaz peuvent provoquer une suffocation. L'azote, en particulier, est suffocant en hautes concentrations sans aucun signe perceptible, car il peut déplacer l'oxygène en raison de son enrichissement dans l'air respirable. Suivant la durée de l'inhalation et la concentration restante d'oxygène dans l'environnement, des somnolences, malaises, une augmentation de la tension sanguine et des essoufflements peuvent se produire.

Danger causé par des produits de décomposition

Le gaz isolant présent dans des systèmes électriques peut contenir des produits de décomposition générés par les arcs électriques.

- Oxydes d'azote

Les produits de décomposition peuvent être nocifs pour la santé.

- Ils peuvent provoquer un empoisonnement par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.
- Ils peuvent être irritants pour les yeux, le système respiratoire ou la peau et les brûler.
- L'inhalation de grandes quantités peut endommager les poumons.

Respecter les instructions de sécurité suivantes pour éviter tout danger provenant du gaz isolant :

- Porter un équipement de protection individuelle.
- lire la fiche technique de sécurité concernant le matériau éditée par le fournisseur de gaz.
- Dans le cas de fuites importantes, évacuer rapidement la zone.
- Assurer une bonne ventilation.
- Assurez-vous que l'équipement est étanche au moyen d'un détecteur de fuites (par exemple type GIR-10).

3.5 Normes et directives valides



Les normes et directives suivantes réfèrent à la manipulation du gaz SF₆. Cependant, elles peuvent toujours inclure la validité pour la manipulation correcte de l'équipement électrique et doivent donc être utilisées comme directives.

Installation, assemblage, mise en service :

- Informations DGVU 213-013 (systèmes et équipement SF₆)
- CEI 62271-4:2013 (Appareillages de commutation et de commande à haute tension - Partie 4 : Procédures de manipulation pour l'hexafluorure de soufre (SF₆) et ses mélanges)
- CEI 60376:2018 (Spécification d'hexafluorure de soufre (SF₆) de qualité technique et des gaz complémentaires devant être utilisés dans ses mélanges pour une utilisation dans des équipements électriques)
- CEI 60480 (Spécifications pour la réutilisation d'hexafluorure de soufre (SF₆) et de ses mélanges dans des équipements électriques)
- Rapport CIGRE 276, 2005 (Guide pour la préparation d'“Instructions pratiques pour la manipulation de gaz SF₆” propres au client)

Fuites survenant pendant le travail :

- CEI 60376:2018 (Spécification d'hexafluorure de soufre (SF₆) de qualité technique et des gaz complémentaires devant être utilisés dans ses mélanges pour une utilisation dans des équipements électriques)
- CEI 60480 (Spécifications pour la réutilisation d'hexafluorure de soufre (SF₆) et de ses mélanges dans des équipements électriques)
- CIGRE 2002 (“Le gaz SF₆ dans l'industrie électrique”)

Travaux de réparations et d'entretien :

- CEI 62271-4:2013 (Appareillages de commutation et de commande à haute tension - Partie 4 : Procédures de manipulation pour l'hexafluorure de soufre (SF₆) et ses mélanges)
- CIGRE 1991 (Manipulation de gaz SF₆ et de ses produits de décomposition dans l'appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS))
- Rapport CIGRE 276, 2005 (Guide pour la préparation d'“Instructions pratiques pour la manipulation de gaz SF₆” propres au client)
- Rapport CIGRE 163, 2000 (Guide pour les mélanges de gaz SF₆)



Le gaz isolant est un gaz incolore et inodore, chimiquement neutre, inerte et non toxique et n'endommage pas la couche d'ozone. Voir des informations détaillées dans les normes CEI 60376 et CEI 61634.

3.6 Le travail avec des composants pressurisés

L'énergie pneumatique peut causer de graves blessures.

Si des composants sont endommagés, de l'air sous haute pression peut s'échapper et causer des blessures aux yeux par exemple.

Les composants sous pression (par exemple des adaptateurs, des flexibles et des récipients externes) peuvent exploser en cas de surpression.

Respecter les instructions de sécurité suivantes pour éviter tout danger provenant de l'énergie pneumatique :

- Dépressuriser l'instrument avant de commencer tout travail dessus. Prenez soin de l'accumulateur, et assurez-vous qu'il est bien complètement déchargé.
- Ne pas modifier les réglages de pression en dépassant les niveaux maximum admissibles.
- Vérifier que tous les composants antidéflagrants sont conçus pour la pression nominale annoncée (→ voir chapitre 11 "Spécifications").

3.7 Risques résiduels


En dépit de la conformité avec toutes les réglementations concernant la sécurité pour l'exécution et la construction de nos instruments ainsi que l'utilisation prévue de la part de l'opérateur, des risques résiduels existent lors du fonctionnement.

Ces risques résiduels sont décrits en détail dans chaque chapitre. Il est vital de respecter toutes les instructions de sécurité.

3.8 Etiquetage, marquages de sécurité

Plaque signalétique (exemple)

La plaque signalétique est située à l'arrière du cadre d'affichage.



- ① Désignation produit (type)
- ② Tension d'alimentation
- ③ Numéro de série
- ④ Date de fabrication

4. Transport, emballage et stockage

4.1 Transport

Vérifier que l'instrument analytique n'ait pas subi de dégâts liés au transport.
Communiquer immédiatement les dégâts constatés.

4.2 Emballage

N'enlever l'emballage qu'avant le montage.

Conserver l'emballage car celui-ci offre, lors d'un transport, une protection optimale (par ex. étalonnage, renvoi pour réparation).

4.3 Stockage

Conditions admissibles sur le lieu de stockage :

Température de stockage : -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]

Humidité de l'air : 15 ... 90 % h. r. (sans condensation)

Eviter les influences suivantes :

- Lumière solaire directe ou proximité d'objets chauds
- Vibrations mécaniques, chocs mécaniques (mouvements brusques en le posant)
- Suie, vapeur, poussière et gaz corrosifs
- Environnements dangereux, atmosphères inflammables
- Stockage à l'extérieur ou dans un environnement humide
- Accès non autorisé

5. Mise en service, utilisation



En fonction de la version de l'instrument analytique, l'interface utilisateur peut différer de celles qui sont illustrées dans ce mode d'emploi. Cependant, la marche à suivre est toujours la même.

La valise de transport doit toujours demeurer horizontale durant la mise en service et le fonctionnement.

5.1 Fonctionnement sur batterie / sur secteur

L'instrument analytique peut être utilisé en mode batterie ou avec l'alimentation du secteur.



Pour le fonctionnement sur secteur, seule l'unité d'alimentation électrique et le câble fournis doivent être utilisés. L'instrument est à inclure dans la liaison équipotentielle de l'équipement à mesurer.

Si la batterie rechargeable lithium-ion est complètement chargée, l'analyseur peut effectuer au moins 5 mesures avec la fonction de "repompage". Le nombre de cycles de repompage alimentés par batterie dépend en grande partie de la pression de gaz régnant dans la cuve à mesurer.

Le GA11 envoie un message d'avertissement sur l'afficheur lorsque la batterie est faible.

Si l'instrument n'est pas connecté à temps au secteur, il va s'éteindre automatiquement pour prévenir des dommages et une perte de données. En fonctionnement sur secteur, la batterie est chargée et on peut rallumer l'instrument et travailler sans restrictions en même temps.

Etablissement de la connexion au secteur

1. Connecter l'unité d'alimentation au cordon électrique.
2. Connecter l'alimentation électrique à la connexion secteur sur le tableau de commande.
3. Connecter l'unité d'alimentation à la prise.
⇒ La connexion au secteur est maintenant établie.

5.2 Raccordement du compartiment de gaz



ATTENTION !

Un échappement de gaz provoque des dangers pour l'environnement !

S'il y a des fuites sur les éléments de connexion, le gaz dangereux pour l'environnement, peut s'échapper dans l'atmosphère.

- ▶ Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites sur aucune connexion (par exemple en utilisant un détecteur de gaz GIR-10)

Pour un résultat de mesure optimal, nettoyez le flexible de raccordement avant la mesure.

Pour effectuer une mesure, la pression du compartiment de gaz à mesurer doit être d'au moins 1,3 bar abs.. Si la pression d'entrée est inférieure à 1,3 bar abs., il est possible d'utiliser une unité de contrôle de pression d'entrée (par exemple type GA05) pour faire monter la pression.

5.2.1 Pompage dans le compartiment de gaz mesuré

- ▶ Connecter "Entrée, retour pompes ①" au compartiment de gaz.
- ⇒ Le compartiment de gaz est branché.

Lors du pompage, le gaz revient dans le compartiment de gaz via "Entrée, retour pompes ①".

5.2.2 Pompage dans le compartiment de gaz externe (pressurisé)

Conditions nécessaires :

La pression de remplissage du compartiment de gaz externe se trouve entre 1,3 et 12 bar abs.

1. Connecter "Entrée, retour pompes ①" au compartiment de gaz devant être mesuré.
2. Connecter "Sortie pour la bouteille de gaz ②" au compartiment de gaz externe.
⇒ Le compartiment de gaz est branché.

5. Mise en service, utilisation

5.2.3 Pompage dans le compartiment de gaz externe (dépressurisé)

1. Connecter "Entrée, retour pompes ①" au compartiment de gaz devant être mesuré.
2. Connecter "Sortie pour le sac de récupération de gaz ③" au compartiment de gaz externe.

⇒ Le compartiment de gaz est branché.

5.3 Allumage et extinction

Mise sous tension


- ▶ Presser l'interrupteur marche/arrêt.

⇒ Un auto-test s'effectue.

⇒ Le gaz résiduel est filtré.

⇒ L'instrument est prêt à fonctionner.

⇒ L'écran de départ avec les valeurs de capteur s'affiche (l'affichage réel peut varier de l'exemple).



Mise hors tension


- ▶ Presser la touche suivante.



5. Mise en service, utilisation

5.4 Effectuer des mesures

1. Presser “Mesure”.



Mesure



Gestion des données



Réglages

2. Configurer les méthodes de mesure et presser “Marche” pour confirmer.
⇒ La mesure commence.



Le repompage provisoire du gaz vers le même compartiment de gaz entre deux mesures peut causer une modification de la qualité du gaz. Dans le cas de plusieurs mesures avec un repompage provisoire, les résultats de mesure concernant l'humidité des gaz peuvent différer entre eux. Pour un résultat de mesure optimal, il ne faut faire revenir le gaz dans le compartiment de gaz qu'après que tous les processus de mesure aient été accomplis.

Mesure sans dépôt interne

Le gaz de mesure sera directement libéré dans l'atmosphère après la mesure. Pour cela, relier l'adaptateur fourni au port 3.



ATTENTION !

Blessures physiques

La vidange incorrecte du gaz de mesure peut causer des blessures corporelles.

- ▶ Ne pas diriger l'extrémité du flexible vers le visage.

Mesure avec dépôt interne

Le gaz de mesure sera stocké temporairement dans le dépôt interne et ensuite repompé dans le compartiment de gaz à mesurer ou dans un compartiment externe de gaz pressurisé. En raison de la haute vitesse de débit de gaz de N_2 , il est possible qu'il faille réduire la durée de mesure. La mesure avec dépôt interne n'est recommandée que si la mesure ne peut être effectuée sans dépôt interne.

Mesure avec container externe (dépressurisé)

Le gaz de mesure sera pompé directement dans un compartiment de gaz externe (par exemple sac de récupération de gaz type GA45).

Pompage après la mesure

Une fois que la mesure es terminée, une fenêtre de sélection va s'ouvrir, ce qui permet de sélectionner un endroit de stockage.

3. Enregistrer ou ignorer le résultat de mesure.



Les résultats de mesure sont comparés automatiquement avec les valeurs limites définies et un symbole OK s'affiche s'ils sont acceptés.

Définir des valeurs limites (→voir chapitre 12 "Accessoires").

5. Mise en service, utilisation

4. Sélectionner le compartiment de gaz pour le repompage du gaz de mesure (disponible seulement si la fonction "repompage" est activée).

⇒ Le gaz de mesure est repompé.

⇒ La mesure est terminée.



Connexion ①

Le gaz de mesure est directement repompé dans le compartiment de gaz mesuré.

Connexion ②

Le gaz de mesure est pompé dans un compartiment de gaz pressurisé (par exemple bouteille de gaz).

La capacité maximale de pompage de l'instrument analytique est de :

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

Réceptacle externe ③


Avec la fonction activée, le gaz de mesure est vidé aussi d'un réceptacle externe sur la connexion ③.

FR

5. Mise en service, utilisation

5.5 Réétalonnage automatique et cyclique du capteur d'humidité

Afin d'assurer que le capteur d'humidité n'ait qu'un court temps de stabilisation, même après que l'instrument de mesure a été stocké pour une longue période, l'instrument réétalonne automatiquement le module de capteur d'humidité lors du démarrage et à intervalles réguliers. Si ce réétalonnage a lieu lors d'une mesure, la mesure est arrêtée jusqu'à ce que le réétalonnage soit terminé.




FR



Si l'instrument de mesure a connu de fortes différences de température ou si un gaz très sec doit être mesuré, l'instrument doit être allumé au moins une heure avant la mesure.

5.6 Annulation d'une mesure en cours

1. Presser "Annuler" et confirmer en pressant "Oui".




5. Mise en service, utilisation

2. Sélectionner le compartiment de gaz pour le repompage du gaz de mesure (disponible seulement si la fonction “repompage” est activée).

⇒ Le gaz de mesure est repompé.

⇒ La mesure est terminée.



Connexion ①

Le gaz de mesure est directement repompé dans le compartiment de gaz mesuré.

Connexion ②

Le gaz de mesure est pompé dans un compartiment de gaz pressurisé (par exemple bouteille de gaz).


La capacité maximale de pompage de l'instrument analytique est de :

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

5.7 Vidage du dépôt et du compartiment de gaz dépressurisé

On ne peut vider le dépôt que s'il y a du gaz de mesure à l'intérieur. Si le dépôt est déjà vide, la procédure est annulée avec un message d'erreur.

1. Appuyez sur “Empty storage”.



5. Mise en service, utilisation

2. Sélectionner le compartiment de gaz pour le repompage du gaz de mesure (disponible seulement si la fonction "repompage" est activée).

⇒ Le gaz de mesure est repompé.

⇒ La mesure est terminée.



Connexion ①

Le gaz de mesure est directement repompé dans le compartiment de gaz mesuré.

Connexion ②

Le gaz de mesure est pompé dans un compartiment de gaz pressurisé (par exemple bouteille de gaz).

La capacité maximale de pompage de l'instrument analytique est de :

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

Réceptacle externe ③

Avec la fonction activée, le gaz de mesure est vidé aussi d'un réceptacle externe sur la connexion ③.

5.8 Enregistrement du résultat de mesure

Le moyen le plus simple est d'utiliser l'allocation de nom en avance sur un PC. Vous pouvez créer une liste de noms (séparés par des virgules) et la charger dans l'instrument analytique via l'interface USB (→ voir chapitre "Importer/exporter la liste de noms de mesure via interface USB").




Ne pas utiliser des câbles d'extension USB lorsque vous raccordez la clé USB !

5. Mise en service, utilisation

5.9 Gestion des résultats de mesure enregistrés


Le menu principal “Gestion des données” doit être activé pour accéder au gestionnaire de données de l'instrument analytique.



FR

5.9.1 Mémoire interne

La mémoire interne permet de stocker jusqu'à 500 enregistrements de données. En fonction du réglage du système, lorsque la limite de la mémoire est atteinte, l'instrument va : soit envoyer un message d'erreur, soit écraser les enregistrements de données les plus anciennes sans prévenir (→ voir chapitre “Importer/exporter la liste de noms de mesure via interface USB”). Les enregistrements déposés dans la mémoire interne peuvent être transmis à un stockage USB.



- 1 Liste d'enregistrement de données
- 2 Fenêtre de détail de l'enregistrement de données sélectionné
- 3 Efface l'enregistrement de données sélectionné.
- 4 Ouvre les détails d'enregistrement de données dans une fenêtre agrandie
- 5 Sauvegarde l'enregistrement de données sélectionné sur le support de données USB
- 6 Mémoire utilisée en %
- 7 Effacer tous les jeux de données
- 8 Sauvegarder tous les enregistrements de données sur le support de données USB

5. Mise en service, utilisation

Transmission des enregistrements de données sur le support de données USB

1. Connecter le support de données USB à l'interface USB.



Ne pas utiliser des câbles d'extension USB lorsque vous raccordez la clé USB !

2. ■ **Copier tous les enregistrements de données sur le support de données USB**
Presser la touche [8].

- **Copier certains enregistrements de données sur le support de données USB**

Choisir un enregistrement au moyen de l'écran tactile (cet enregistrement sera marqué en jaune) et presser la touche [5].

3. Sélectionner le format de fichier et confirmer avec "Ok".



Sauvegarder comme mesure (*.mea)

L'enregistrement de données est sauvegardé dans le format propre de l'instrument analytique (*.mea)

Exportation en format "CSV" (*.csv)

L'enregistrement de données est sauvegardé en format *.csv. Ce format est supporté par les tableurs (par exemple Microsoft Excel®).

4. Retirer le stockage USB une fois que le processus est terminé (lorsque le symbole de sablier s'éteint).




Dans le but d'éviter de perdre des données, ne retirer le stockage USB que lorsque le processus est terminé (lorsque le symbole de sablier s'éteint).

6. Réglages

6.1 Appel du mode de réglages

Il faut activer le menu principal "Réglages" avant de pouvoir procéder à des réglages sur l'instrument analytique.



Mesure




Gestion des données



Réglages

FR

6.2 Réglages



1 Réglage des unités

2 Activé : les enregistrements de données les plus anciens seront effacés lorsque la limite de 500 enregistrements sera atteinte.
Désactivé : un message d'erreur "Mémoire pleine" va apparaître lorsque la limite de 500 enregistrements sera atteinte

3 Importer/exporter la liste de noms de mesure via interface USB


4 Bain / gaz porteur pour l'étalonnage



Les tableaux d'étalonnage du capteur de pourcentage ne peuvent être modifiés que si le capteur est aussi étalonné pour les gaz matrices et les gaz vecteurs.

6. Réglages


6.3 Système



- 1 Informations concernant le système
- 2 Réglage de la date et de l'heure
- 3 Après expiration de cette durée, l'éclairage de l'affichage va diminuer pour économiser l'énergie.
- 4 Evacuation du système
- 5 Effectuer un auto-test
- 6 Changement de langue
- 7 Le mode d'inspection est réservé au service WIKA.
- 8 Informations concernant le système de capteur
- 9 Retour aux réglages d'usine

6.4 Evacuation du système

1. Relier la pompe à vide externe à l'entrée des pompes de retour ④
2. Presser "Evacuer le système".
⇒ Le voyant de confirmation s'allume.



6. Réglages

3. Confirmer en pressant “Oui”.

⇒ Le système est évacué.



Avec de nombreux systèmes, la pression finale de 0,000 bar ne peut être atteinte et se stabilise à 0,035 bar abs.

4. Si la pression du système ne veut pas continuer à baisser, compléter le processus d'évacuation en pressant “Annuler” et confirmer avec “Oui”.



6. Réglages

5. L'écran suivant indique qu'une compensation de pression doit être effectuée immédiatement. Cet écran disparaît automatiquement à la suite d'une compensation de pression réussie.



Pour la compensation de pression, connecter un sac de récupération de gaz avec le gaz souhaité (sous pression atmosphérique, max. 1.200 mbar abs. ou 200 mbar rel.) à la sortie prévue pour un sac de récupération de gaz ③.


6.5 Importer/exporter la liste de noms de mesure via interface USB

1. Créer une liste avec n'importe quel programme de traitement de texte.
Séparer les noms de mesure les uns des autres avec des virgules :
Nom1, Nom2, Nom3, ...
2. Sauvegarder la liste sur le support de données USB (le format de fichier est *.csv).



Ne pas utiliser des câbles d'extension USB lorsque vous raccordez la clé USB !

3. La liste peut être importée en cliquant sur l'icône de l'instrument analytique. La liste importée va écraser la liste existante dans la mémoire interne de l'instrument analytique.



Importer la liste depuis le support de données USB

Exporter la liste vers le support de données USB

Effacer la liste

6.6 Valeurs limites pour les gaz



N₂-Analyser

Les réglages d'usine sont les limites fixées pour le gaz SF₆ réutilisable d'après le Guide de Recyclage Cigré ou la norme CEI 60480. Les limites des capteurs installés peuvent être réglées en fonction des directives du client.

- Limite inférieure de SF₆ : 97 vol.-%
- Limite supérieure de contamination de SF₆ : définie par l'utilisateur
- Limite supérieure de contamination de He : définie par l'utilisateur
- Limite supérieure de l'humidité : -36 °C [-32,8 °F] point de rosée
- Durée d'écoulement : 450 secondes, durée d'écoulement = durée de la mesure

6.7 Mise à niveau du micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour l'instrument analytique en mettant à niveau le micrologiciel. Le dernier micrologiciel en date peut être téléchargé à www.wika.de.



ATTENTION !

Une mise à niveau incomplète du micrologiciel peut endommager l'instrument

Si l'alimentation électrique est coupée durant l'installation du micrologiciel, l'instrument peut subir des dommages.

- Ne pas débrancher l'instrument analytique du secteur ni l'éteindre pendant l'installation.
- Assurez une tension d'alimentation constante.

6. Réglages

Effectuer une mise à jour

1. Télécharger le micrologiciel à www.wika.de.
Le fichier zip "UPGRADE" contient un dossier "mise à jour". Ceci doit être copié sur la clé USB (lettre de lecteur:\upgrade)



La clé USB doit avoir une connexion USB 2.0 ou supérieure. Elle doit être également de haute qualité et rapide.


2. Connecter le stockage USB à l'instrument analytique éteint.



Ne pas utiliser des câbles d'extension USB lorsque vous raccordez la clé USB !

3. Connecter l'instrument au secteur (pas de fonctionnement sur batterie).
4. Allumer l'instrument analytique.
5. Attendre que l'installation soit terminée. Ne pas débrancher l'instrument analytique du secteur pendant l'installation.

L'écran suivant va apparaître lors de l'installation.



Si cet écran n'apparaît pas, la clé USB est trop lente ou le chemin du dossier est incorrect.

6. Si nécessaire, étalonner les écrans tactiles. Confirmer les positions de 5 réticules avec le stylet.
7. Débrancher le stockage USB de l'instrument analytique lorsque le message "Mise à jour terminée" apparaît.

7. Entretien et nettoyage

7.1 Entretien

Les réparations et les sessions d'entretien, de même que le remplacement de pièces, ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un personnel partenaire autorisé par le fabricant.

7.2 Nettoyage



ATTENTION !

- Nettoyer l'instrument avec un chiffon humide.
- Eviter tout contact des raccords électriques avec l'humidité.
- Laver ou nettoyer l'instrument démonté avant de le renvoyer, afin de protéger les personnes et l'environnement contre le danger lié aux restes de fluides adhérents.
- Les restes de fluides se trouvant dans les instruments démontés peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation. Prendre des mesures de sécurité suffisantes.



Indications concernant le retour de l'instrument, → voir chapitre 10.2 "Retour"

7.3 Réétalonnage

Il est recommandé de faire renouveler l'étalonnage de l'instrument analytique par le fabricant. De plus, chaque étalonnage en usine comprend une vérification gratuite exhaustive de tous les paramètres du système par rapport au respect des spécifications. Les réglages de base seront corrigés, si nécessaire.

N₂-Analyser : 2 ans

Vous pouvez rechercher la durée restante avant le prochain réétalonnage pour chaque capteur à "Info capteur".

Réglages > Système > Capteur info

8. Remplacement des capteurs

8. Remplacement des capteurs




Le remplacement de capteurs ne doit avoir lieu que dans un environnement compatible ESD.

Le capteur réel peut différer dans son apparence du module capteur montré ici. La fonctionnalité pour le remplacement du capteur est cependant identique.


1. Eteindre et débrancher l'analyseur du secteur. Retirer les 4 vis du panneau frontal (voir flèches) et replier le panneau frontal.



2. Retirer le connecteur du capteur (sur cet exemple : capteur SO₂)





3. Dévisser le capteur dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre.



8. Remplacement des capteurs

4. Visser le nouveau capteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
Visser le capteur bien droit car il peut facilement basculer.
Il faut ensuite s'assurer que le capteur est vissé à fond pour éviter des fuites et des résultats de mesure erronés.



5. Connecter le connecteur au capteur.
Le connecteur ne peut être inséré que dans une seule direction. Le sillon empêche que le connecteur soit inséré dans un mauvais sens.



6. Remonter le panneau frontal et allumer l'instrument (→ voir étape 1).
⇒ Le capteur est reconnu automatiquement.
7. Immerger l'instrument analytique avec du gaz pur.
Effectuer 3 mesures avec du gaz pur.

9. Dysfonctionnements

Dysfonctionnements	Raisons	Mesures
Le stockage USB est plein	La limite de capacité de stockage du support de données USB est atteinte	Connecter un nouveau support de données USB ou libérer la capacité.
Erreur sur le stockage USB	L'accès au stockage USB a échoué.	Brancher ou débrancher le stockage USB ou utiliser un autre.
Le contenu du stockage USB ne peut pas être lu	Erreur de lecture sur le stockage USB.	Brancher ou débrancher le stockage USB ou utiliser un autre.
Erreur lors de la transmission de la mesure	Ecrire l'erreur sur le stockage USB	Vérifier le stockage USB au moyen d'un PC, le formater ou le réparer si nécessaire.
Processus de copie avorté	Le processus de copie vers le stockage USB a échoué.	Vérifier le stockage USB et répéter le processus.
La mesure n'a pu être sauvegardée	Ecrire l'erreur sur le stockage USB	Brancher ou débrancher le stockage USB ou utiliser un autre.
Le dépôt est plein.	La capacité d'absorption du dépôt interne est épuisée.	Vidage du stockage, → voir chapitre 5.7 "Vidage du dépôt et du compartiment de gaz dépressurisé"
La pression de retour est trop élevée	Le récipient de gaz vers lequel le gaz de mesure a été pompé est soumis à une pression élevée.	Connecter un récipient de gaz avec une pression plus faible.
Pression de retour trop basse	La pression de retour mesurée est trop basse. La pression minimale est la pression atmosphérique.	Effectuer une compensation de pression avec la pression ambiante.
Pression d'entrée trop élevée	La pression à l'entrée est trop élevée.	Utiliser un réducteur de pression externe.
Pression d'entrée trop basse	La pression à l'entrée est trop basse.	Utiliser une unité de contrôle de la pression d'entrée pour les instruments d'analyse de gaz (par exemple type GA05).
Pression au dépôt trop élevée	La pression régnant dans le dépôt de gaz interne est trop élevée.	Vidage du stockage, → voir chapitre 5.7 "Vidage du dépôt et du compartiment de gaz dépressurisé"
La capacité maximale de 500 mesures est atteinte.	La capacité maximale de 500 mesures est atteinte.	Effacer manuellement les mesures ou activer l'option "Effacement automatique", → voir chapitre "Réglages".



En la présence de puissants champs électromagnétiques dans la plage de fréquence de 260 ... 280 MHz et à 320 MHz, l'instrument peut s'en trouver affecté en cas de conditions défavorables : l'afficheur peut être perturbé pendant un court instant, c'est-à-dire qu'aucune valeur numérique ne s'affiche. Cette erreur disparaît toute seule après un court moment. Pour éviter des interférences, ne pas utiliser l'instrument à proximité de puissants dispositifs de transmission.

9. .../10. Démontage, retour et mise au rebut

Dans le cas précis où le système ne réagit plus aux entrées effectuées par l'utilisateur, il est possible d'éteindre le système en pressant et en maintenant appuyé le commutateur Marche/Arrêt pendant environ 7 secondes.

En fonctionnement normal, toujours éteindre l'instrument avec le bouton rouge sur l'écran tactile (→ voir chapitre 5.3 "Allumage et extinction").

Les réparations et les sessions d'entretien, de même que le remplacement de pièces, ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un personnel partenaire autorisé par le fabricant.

Une exception ici est le remplacement ou l'extension de capteurs.

Prière de nous contacter avant de renvoyer l'instrument.

WIKA Instruments s.a.r.l.
info@wika.fr
www.wika.com/sf6

FR



ATTENTION !

Si des dysfonctionnements ne peuvent pas être éliminés à l'aide des mesures indiquées ci-dessus, l'instrument doit être immédiatement mis hors service, il faut s'assurer qu'aucune pression n'est plus disponible et le protéger contre toute mise en service involontaire.

Dans ce cas, contacter le fabricant.

S'il est nécessaire de retourner l'instrument au fabricant, respecter les indications mentionnées au chapitre 11.2 "Retour".

10. Démontage, retour et mise au rebut



AVERTISSEMENT !

Les restes de fluides se trouvant sur l'instrument analytique peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

► Prendre des mesures de sécurité suffisantes.

10.1 Démontage

Déconnecter l'instrument analytique seulement si le système a été mis hors pression !

10.2 Retour



AVERTISSEMENT !

En cas d'envoi de l'instrument, il faut respecter impérativement ceci :

Tous les instruments livrés à WIKA doivent être exempts de toutes substances dangereuses (acides, solutions alcalines, solutions, etc.).

Pour retourner l'instrument, utiliser l'emballage original ou un emballage adapté pour le transport.

10. Démontage, retour et mise au rebut

Pour éviter des dommages :

Emballer la valise de transport dans un carton de protection et indiquer sur l'emballage "Instrument de mesure fragile".

Les batteries rechargeables au lithium-ion ou au lithium métal incluses dans la livraison sont soumises aux exigences de la loi sur les produits dangereux. Les exigences spéciales concernant l'emballage et l'étiquetage doivent être respectées lors de l'envoi. Un expert en produits dangereux doit être consulté lors de la préparation de l'envoi. Ne pas expédier des batteries endommagées ou défectueuses. Masquer les contacts ouverts et emballer la batterie rechargeable de sorte qu'elle ne bouge pas dans l'emballage et aussi pour empêcher des court-circuits. Respecter les diverses exigences sur les produits dangereux concernant leurs modes de transport respectifs ainsi que tout autre réglementation nationale.

FR



Des informations relatives à la procédure de retour sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique "Services".

10.3 Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut entraîner des dangers pour l'environnement. Eliminer les composants des instruments et les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement en vigueur.



Pour les instruments dotés de ce marquage, nous attirons votre attention sur le fait qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. La mise au rebut a lieu par retour au fabricant ou est effectuée par des organismes de collecte communaux correspondants (→ voir directive européenne 2002/96CE).

11. Spécifications

11. Spécifications

Spécifications de la version pour gaz N₂

Instrument de base	
Raccords	
Entrée / retour pompes	Raccord rapide avec soupape d'auto-étanchéité
Sortie pour la bouteille de gaz	Soupape auto-étanche DN8
Sortie pour le sac de récupération de gaz	Raccord rapide, soupape d'auto-étanchéité
Etendues de mesure admissibles	
Entrée / retour pompes	1,3 ... 12 bar abs. / 1,3 ... 10 bar abs.
Sortie pour la bouteille de gaz	1,3 ... 10 bar abs.
Sortie pour le sac de récupération de gaz	< 1,015 bar abs.
Ecran tactile TFT	7" (résolution 800 x 480)
Tension d'alimentation	
Alimentation par batterie	Batterie rechargeable lithium-ion, la batterie se recharge pendant le fonctionnement sur secteur
Fonctionnement sur secteur	90 ... 264 VAC (50 ... 60 Hz)
Plages de température admissibles	
Utilisation	0 ... 40 °C [32 ... 104 °F]
Stockage	-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Humidité de l'air admissible (utilisation et stockage)	15 ... 90 % h. r. (sans condensation)
Débit du gaz de mesure	40 litres/heure
Dimensions	(L x H x P): 538 x 406 x 297 mm
Poids	env. 25 kg

Capteur d'humidité	
Principe de mesure	Capteur d'humidité capacitif à base de polymère
Etendue de mesure/précision	<ul style="list-style-type: none">■ -25 ... 0 °C [-13 ... +32 °F] point de rosée ±2 °C point de rosée■ -35 ... -25 °C [-31 ... -13 °F] point de rosée ±3 °C point de rosée■ -55 ... -35 °C [-67 ... -31 °F] point de rosée ±4 °C point de rosée
Résolution	1 °C
Unités	°Ctd / °Ftd / ppmw / ppmv / °Ctdpr / °Ftdpr (Point de rosée à la pression du compartiment de gaz, relatif à la pression ambiante et compensé en température à 20 °C [68 °F])
Périodicité d'étalonnage	2 ans

11. Spécifications / 12. Accessoires

Capteur de pourcentage N₂ (hélium en N₂)

Principe de mesure	Vitesse du son
Etendue de mesure/précision	0 ... 5 % vol. ±0,5 % vol. Toute étendue de mesure sur demande, basée sur l'hélium dans des mélanges N ₂ ¹⁾

1) Pour les étalonnages spéciaux, les tolérances de mesure peuvent s'écarter de la spécification standard.

Capteur de pourcentage N₂ (SF₆ en N₂)

Principe de mesure	Vitesse du son
Etendue de mesure/précision	0 ... 100 % vol. ±0,5 % vol.


Technologie du capteur en option

Capteur d'oxygène

Principe de mesure	Optique
Etendue de mesure/précision	0 ... 10 % vol. ±0,3 % vol. (en option : 0 ... 25 % vol.) ¹⁾
Offset maximal du zéro	0,2 % vol.
Stabilité à long terme	< 2 % de dégradation du signal/mois (linéaire)
Durée de vie	2 ans à partir de l'installation

1) ±0,5 % à 0 ... 25 %, pour les étalonnages spéciaux, les tolérances de mesure peuvent s'écarter de la spécification standard.

12. Accessoires

	Description	Code article
	Sac de récupération de gaz, type GA45 <ul style="list-style-type: none">■ Faible poids et transport aisé■ Version économique pour éviter les émissions de gaz SF₆■ Compatible avec tous les instruments d'analyse de gaz WIKA■ Avec valve de surpression comme protection contre l'éclatement■ Résistant aux produits de décomposition■ Capacité de stockage 110 litres Pour de plus amples spécifications voir la fiche technique SP 62.08	14013015
	Capteur de pression de précision 0 ... 10 bar abs.	14243981
	Capteur O ₂	14404180

Contenido

1. Información general	113
2. Diseño y función	114
2.1 Resumen	114
2.2 Descripción	115
2.3 Alcance del suministro	116
3. Seguridad	116
3.1 Uso conforme a lo previsto.	116
3.2 Cualificación del personal	118
3.3 Equipo de protección individual	118
3.4 Manipulación de gases aislantes y mezclas de gases	119
3.5 Normas y directivas en vigor	120
3.6 Manipulación de piezas sometidas a presión	121
3.7 Riesgo residual	121
3.8 Rótulos, marcajes de seguridad	121
4. Transporte, embalaje y almacenamiento	122
4.1 Transporte	122
4.2 Embalaje	122
4.3 Almacenamiento	122
5. Puesta en servicio, funcionamiento	122
5.1 Batería/red	122
5.2 Conexión de la cámara de gas	123
5.2.1 Bombeo de retorno a la cámara de gas medida	123
5.2.2 Bombeo de retorno a una cámara de gas externa (presurizada)	123
5.2.3 Bombeo de retorno a una cámara de gas externa (despresurizada)	124
5.3 Encendido y apagado	124
5.4 Realizar mediciones	124
5.5 Recalibración automática y cíclica del sensor de humedad.	127
5.6 Cancelar la medición en curso	127
5.7 Vaciar el depósito y la cámara de gas despresurizada	128
5.8 Guardar el resultado de la medición	129
5.9 Gestionar resultados de mediciones almacenados	130
5.9.1 Memoria interna	130
6. Configuraciones	132
6.1 Llamar el modo de configuración	132
6.2 Configuraciones	132
6.3 Sistema	133
6.4 Evacuación del sistema.	133
6.5 Importar/exportar la lista de los nombres de mediciones a través del puerto USB	135
6.6 Valores límites para gases	136
6.7 Actualización de firmware	136

7. Mantenimiento y limpieza	138
7.1 Mantenimiento	138
7.2 Limpieza	138
7.3 Recalibración	138
8. Reemplazar sensores	139
9. Errores	141
10. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos	142
10.1 Desmontaje	142
10.2 Devolución	142
10.3 Eliminación de residuos	143
11. Datos técnicos	144
12. Accesorios	145

Declaraciones de conformidad puede encontrar en www.wika.es.

1. Información general


- El analizador descrito en el manual de instrucciones está construido y fabricado según el estado actual de la técnica.
Todos los componentes están sometidos durante su fabricación a estrictos criterios de calidad y medioambientales. Nuestros sistemas de gestión están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.
- Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del manejo del instrumento. Para un trabajo seguro, es imprescindible cumplir con todas las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
- Cumplir siempre las normativas sobre la prevención de accidentes y las normas de seguridad en vigor en el lugar de utilización del instrumento.
- El manual de instrucciones es una parte integrante del instrumento y debe guardarse en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarlo en cualquier momento.
- El personal especializado debe haber leído y entendido el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
- El fabricante queda exento de cualquier responsabilidad en caso de daños causados por un uso no conforme a la finalidad prevista, la inobservancia del presente manual de instrucciones, un manejo por personal insuficientemente cualificado así como una modificación no autorizada del instrumento.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.
- Modificaciones técnicas reservadas.
- La calibración en la fábrica y por parte de la asociación alemana de calibración (DKD/DAkkS) se realiza conforme a las normativas internacionales.
- Para obtener más información consultar:

2. Diseño y función

2.1 Resumen



- ① Fuente de alimentación
- ② Conectores
- ③ Almacenamiento para flexibles
- ④ Almacenamiento para cable de red
- ⑤ Interfaz de usuario



- ① Tecla ENC/APAG
- ② Pantalla táctil
- ③ Conexión a la red (LAN)
- ④ Entrada, bombeo de retorno
- ⑤ Salida, bombona de gas
- ⑥ Indicador de alimentación y de carga
- ⑦ Salida para bolsa colectora de gas
- ⑧ Interfaz USB
- ⑨ Conexión a la red

2.2 Descripción

Procesamiento y almacenamiento de datos

El analizador modelo GA11 es un sistema de sensores múltiples para probar la calidad del N₂ / aire limpio / aire seco, por ejemplo en instalaciones de mando. La unidad básica consiste en un ordenador integrado con una pantalla táctil para el procesamiento y almacenamiento de hasta 500 juegos de datos. Los juegos de datos pueden exportarse mediante el puerto USB incorporado.

Sistema sensor ampliable

El sistema sensor del GA11 es modular y puede ampliarse. Además, existe la posibilidad de almacenar internamente el gas de medición y después de la medición bombearlo de retorno sin pérdida a la cámara de gas original.

Compensación automática de la calidad del gas

Después de la medición, los resultados se comparan con valores límites ajustables específicos del cliente, por ejemplo conforme a CIGRE B3.02.01 o a IEC 60480. El operador obtiene así una declaración fiable sobre si el gas aislante es apto para las condiciones de aplicación reales o si hay que llevar a cabo un procesamiento del gas o el reemplazo del mismo. En el caso de las mezclas de gases basadas en N₂ / aire limpio / aire seco, puede ser que todavía no haya ninguna norma o valor límite disponible. Se recomienda que antes de medir la calidad del gas, se verifiquen los requisitos y los valores límite con el fabricante correspondiente.

Duración de la batería

Si la batería de iones de litio está completamente cargada, el analizador puede realizar al menos 5 mediciones con la función "bombeo de retorno". El número de ciclos de bombeo de retorno con batería depende, en gran medida, de la presión del depósito de gas a medir.

El GA11 emite un mensaje de alarma en la pantalla cuando la batería tiene poca carga.

Si el dispositivo no se conecta a tiempo a la red eléctrica, se apaga automáticamente para evitar daños y pérdida de datos. En la alimentación desde la red se carga la batería y el dispositivo se puede encender de nuevo paralelamente y operar sin limitaciones.

Indicador de alimentación y de carga

Dos LED en el panel de control indican el estado de carga (rojo) o de alimentación desde la red (verde).

Durante el ciclo de carga, el indicador de carga se ilumina en rojo. Si no se produce ningún ciclo de carga (pila recargable llena o defectuosa), el indicador de carga parpadea en rojo. Se produce un fallo si la batería recargable está defectuosa y, por lo tanto, el GA11 no se puede encender fuera de la red eléctrica (→ véase el capítulo 8.1 "Mantenimiento").

2.3 Alcance del suministro

- Analizador modelo GA11 en robusto maletín de transporte
- Fuente de alimentación con cable de red
- Adaptador de emisión de gas
- Certificado de calibración
- Lápiz táctil
- Lápiz USB
- Manual de instrucciones
- Ver albarán de entrega de sistemas de sensores y accesorios pedidos opcionalmente

Comparar mediante el albarán si se han entregado todas las piezas.

3. Seguridad

Explicación de símbolos

ES



¡ADVERTENCIA!

... señala una situación probablemente peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves si no se evita.



¡CUIDADO!

... señala una situación probablemente peligrosa que puede causar lesiones leves o medianas o daños materiales y del medio ambiente si no se evita.



Información

... destaca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones para una utilización eficiente y libre de errores.

3.1 Uso conforme a lo previsto

El GA11 sirve para determinar la calidad de los siguientes gases aislantes y mezclas de gases.

Gases aislantes y mezclas de gases admisibles para N₂-Analyser

- N₂ / aire limpio / aire seco

Campos de aplicación

El instrumento está diseñado para campos de aplicación que cumplan las siguientes condiciones:

- Debe utilizarse únicamente en edificios o en un ambiente seco.
- El maletín de transporte debe permanecer siempre horizontal durante la puesta en servicio y el uso.
- Utilización únicamente para fines comerciales y en entornos industriales.
- El lugar de uso no debe estar a una altitud superior de 2.500 metros.
- El ambiente debe tener un grado de suciedad 3 como máximo.
- Suministro de energía de la categoría de sobretensión II.
- Temperatura ambiente entre 0 ... 40 °C [32 ... 104 °F].

Utilizar el analizador únicamente en aplicaciones que están dentro de sus límites de rendimiento técnico (por ej. temperatura ambiente máxima, rango de presión, ...).

→ Para límites de rendimiento véase el capítulo 11 “Datos técnicos”.

El instrumento ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

El dispositivo debe operarse únicamente con accesorios originales de WIKA.

Abstenerse de realizar modificaciones no autorizadas del dispositivo.

Cualquier uso que no sea el previsto para este dispositivo es considerado como uso incorrecto.

Cumplir las especificaciones técnicas de este manual de instrucciones. Un manejo no apropiado o una utilización del instrumento no conforme a las especificaciones técnicas requiere la inmediata puesta fuera de servicio y la comprobación por parte de un técnico autorizado por WIKA.

Manejar el instrumento electrónico de precisión con adecuada diligencia (protegerlo contra humedad, impactos, fuertes campos magnéticos, electricidad estática y temperaturas extremas; no introducir ningún objeto en el instrumento o las aperturas). Deben protegerse de la suciedad las clavijas y hembrillas.

No se admite ninguna reclamación debido a un manejo no adecuado.

3.2 Cualificación del personal



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones debido a una insuficiente cualificación

Un manejo no adecuado puede causar considerables daños personales y materiales.

- Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben realizarse únicamente por personal especializado con la consiguiente cualificación.
- Mantener alejado a personal no cualificado de las zonas peligrosas.

Personal capacitado

La empresa operadora debe asegurarse de que la manipulación de N₂ / aire limpio / aire seco (mezclas de gases) solo la realice una empresa cualificada para ello o personal cualificado según IEC 62271-4:2013, IEC 60480 e IEC 60376 sección 10.3.1 (así como los Anexos A y B). Además, se requiere que el personal conozca los principios físicos de N₂ / aire limpio / aire seco (mezclas de gases) y disponga de los conocimientos específicos para realizar la manipulación del gas y sus mediciones según IEC 62271-4:2013, ASTM D2029 - 97:2017 y guía de medición SF₆ - CIGRÉ (723).

Determinadas condiciones de uso requieren conocimientos adicionales, p. ej. acerca de medios agresivos (ASTM D2284 – 11).

3.3 Equipo de protección individual

El equipo de protección individual protege al personal especializado contra peligros que puedan perjudicar la seguridad y salud del mismo durante el trabajo. El personal especializado debe llevar un equipo de protección individual durante los trabajos diferentes en y con el instrumento.

¡Cumplir las indicaciones acerca del equipo de protección individual en el área de trabajo!

El usuario debe proporcionar el equipo de protección individual.



¡Llevar gafas de protección!

Gafas de protección según EN 166, clase 2.

Protección de los ojos contra piezas despedidas por los aires al acoplar o soltar las conexiones rápidas sometidas a presión.



¡Llevar guantes de protección!

Protección de las manos de rozamientos, abrasiones, cortes o lesiones más profundas así como del contacto con superficies calientes.

3.4 Manipulación de gases aislantes y mezclas de gases

Al igual que los gases fluorados para el aislamiento de los sistemas eléctricos, los productos tóxicos de descomposición (por ejemplo, los óxidos de nitrógeno) también pueden surgir con las mezclas de gases a base de nitrógeno. Las altas concentraciones de gas aislante basado en nitrógeno que se escapan de la planta pueden hacer que se exceda el límite permisible del lugar de trabajo para ciertas sustancias.

Características de los gases aislantes

- Incoloros e inodoros
- Químicamente neutrales
- Inerte (sólo nitrógeno puro sin contenido de oxígeno)
- Sin toxicidad
- No dañan el ozono

Peligro de asfixia debido a gases aislantes y mezclas de gases

Concentraciones elevadas de gases y mezclas de gases pueden provocar asfixia.

El nitrógeno, en particular, es asfixiante en altas concentraciones sin ningún signo perceptible, ya que puede desplazar el oxígeno a través de su enriquecimiento en el aire respirable. Dependiendo de la duración de la inhalación y de la concentración de oxígeno restante en el ambiente, se produce somnolencia, enfermedad, aumento de la presión arterial y dificultad para respirar.

Peligro debido a productos de descomposición

Debido a la acción de arcos eléctricos, el gas aislante en instalaciones eléctricas puede contener productos de descomposición:

- Óxidos de nitrógeno

Los productos de descomposición pueden ser nocivos para la salud.

- La inhalación, la ingestión o el contacto con la piel pueden producir una intoxicación.
- Los ojos, los órganos respiratorios o la piel pueden sufrir irritaciones y lesiones cáusticas.
- La inhalación de grandes cantidades puede dañar los pulmones.

Observar las siguientes indicaciones de seguridad para evitar peligros provenientes los gases aislantes:

- Usar equipo de protección individual.
- Leer la hoja de datos de seguridad del proveedor de gas.
- En caso de fugas mayores abandonar de inmediato el lugar.
- Procurar una buena ventilación.
- Asegurar la estanqueidad de los equipos mediante un detector de fugas (p. ej. modelo GIR-10).

3.5 Normas y directivas en vigor



Las siguientes normas y directivas se refieren al manejo del gas SF₆. Sin embargo, todavía pueden incluir la validez para el manejo correcto del equipo eléctrico y, por lo tanto, deben utilizarse como directivas.

Instalación, montaje, puesta en servicio

- Información DGUV 213-013 (sistemas y equipo SF₆)
- IEC 62271-4:2013 (Equipos de conmutación y control de alta tensión - Parte 4: Procedimientos de manipulación del hexafluoruro de azufre (SF₆) y de sus mezclas)
- IEC 60376:2018 (Especificación del hexafluoruro de azufre de grado técnico (SF₆) y de los gases complementarios que se utilizarán en sus mezclas para el uso en equipos eléctricos)
- IEC 60480 (Especificaciones para la reutilización del hexafluoruro de azufre (SF₆) y de sus mezclas en equipos eléctricos)
- Informe CIGRE 276, 2005 (Guía para la preparación de "Instrucciones prácticas de manejo SF₆" personalizadas)

Fugas durante el funcionamiento:

- IEC 60376:2018 (Especificación del hexafluoruro de azufre de grado técnico (SF₆) y de los gases complementarios que se utilizarán en sus mezclas para el uso en equipos eléctricos)
- IEC 60480 (Especificaciones para la reutilización del hexafluoruro de azufre (SF₆) y de sus mezclas en equipos eléctricos)
- CIGRE 2002 („SF₆ gas in the electrical industry“)

Trabajos de reparación y mantenimiento:

- IEC 62271-4:2013 (Equipos de conmutación y control de alta tensión - Parte 4: Procedimientos de manipulación del hexafluoruro de azufre (SF₆) y de sus mezclas)
- CIGRE 1991 (Manejo del SF₆ y de sus productos de descomposición en los conmutadores con aislamiento de gas (GIS))
- Informe CIGRE 276, 2005 (Guía para la preparación de "Instrucciones prácticas de manejo SF₆" personalizadas)
- CIGRE report 163, 2000 (Guide for SF₆ gas mixtures)



El gas aislante es incoloro e inodoro, químicamente neutro, inerte, no es tóxico ni daña la capa de ozono. Los datos detallados se encuentran en el IEC 60376 y en IEC 61634.

3. Seguridad

3.6 Manipulación de piezas sometidas a presión

Las energías neumáticas pueden provocar lesiones gravísimas.

En componentes individuales dañados, puede haber escapes de aire altamente presurizado que provoquen, por ejemplo, lesiones oculares.

Debido a la sobrepresión, los componentes de retención de presión (por ejemplo, adaptadores, flexibles y depósitos externos) pueden explotar.

Observar las siguientes indicaciones de seguridad para evitar peligros debido a la energía neumática:

- Antes de comenzar los trabajos en el dispositivo, primero despresurizarlo. Prestar atención al acumulador de presión y aliviarlo completamente.
- No modificar los ajustes de presión más allá de los valores máximos permitidos.
- Asegurarse de que todos los componentes de retención de presión estén diseñados para las presiones nominales indicadas (véase al capítulo 11 “Datos técnicos”).

3.7 Riesgo residual




No obstante la observancia de todas las normas de seguridad para el diseño y construcción de nuestros equipos y, a pesar de su uso conforme a lo previsto por parte del operador, pueden surgir peligros residuales durante el funcionamiento.

En los siguientes capítulos se hace especial mención a los peligros residuales. Es imperativo observar todas las indicaciones de seguridad.

3.8 Rótulos, marcajes de seguridad

Placa de identificación (ejemplo)

La placa de características se encuentra en la parte posterior del marco de la pantalla.

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, 63911 Klingenberg, Germany		
①	Product:	<input type="text"/>
②	Power Supply:	<input type="text"/>
③	Serial No:	<input type="text"/>
④	Manufacturing Year:	<input type="text"/>
Made in Germany		 

- ① Denominación del producto (modelo)
- ② Alimentación auxiliar
- ③ Número de serie
- ④ Fecha de fabricación

4. Transporte, embalaje y almacenamiento

4.1 Transporte

Inspeccionar el analizador para detectar eventuales daños de transporte.
Notificar daños obvios de forma inmediata.

4.2 Embalaje

No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje.
Conservar el embalaje, pues brinda una protección óptima para el transporte (por ejemplo para calibración, envío a reparación, etc.).

4.3 Almacenamiento

Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:

Temperatura de almacenamiento: -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Humedad del aire: 15 ... 90 % h. r. (sin condensación)

Evitar lo siguiente:

- Luz solar directa o proximidad a objetos calientes
- Vibración mecánica, impacto mecánico (colocación brusca)
- Hollín, vapor, polvo y gases corrosivos
- Entorno potencialmente explosivo, atmósferas inflamables
- Almacenamiento al aire libre o en un ambiente húmedo
- Acceso no autorizado

5. Puesta en servicio, funcionamiento



Según la versión del analizador, la interfaz de usuario puede diferir de las ilustraciones que figuran en este manual de instrucciones. Sin embargo, el procedimiento es siempre el mismo.

El maletín de transporte debe permanecer siempre horizontal durante la puesta en servicio y el uso.

5.1 Batería/red

El analizador puede operarse tanto con alimentación de la red como de batería.



Para el funcionamiento con la red eléctrica, sólo deben utilizarse la fuente de alimentación y el cable suministrados. El instrumento debe estar incluido en la conexión equipotencial del equipo que se va a medir.

Si la batería de iones de litio está completamente cargada, el analizador puede realizar al menos 5 mediciones con la función "bombeo de retorno". El número de ciclos de bombeo de retorno con batería depende, en gran medida, de la presión del depósito de gas a medir.

El GA11 emite un mensaje de alarma en la pantalla cuando la batería tiene poca carga.

Si el dispositivo no se conecta a tiempo a la red eléctrica, se apaga automáticamente para evitar daños y pérdida de datos. En la alimentación desde la red se carga la batería y el dispositivo se puede encender de nuevo paralelamente y operar sin limitaciones.

Funcionamiento con alimentación de la red eléctrica

1. Conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
2. Conectar la fuente de alimentación con la entrada para red eléctrica en la interfaz de usuario.
3. Conecta el cable de alimentación a un tomacorriente.
⇒ El funcionamiento con alimentación desde la red eléctrica queda establecido.

5.2 Conexión de la cámara de gas



¡CUIDADO!

¡Peligro para el medio ambiente debido a fugas de gas

En caso de fugas en los conectores, puede haber emisiones a la atmósfera de gas SF₆, nocivo para el medio ambiente.

- ▶ Asegurarse de que las uniones no tengan fugas (por ejemplo con el detector de gases GIR-10)

Para una medición óptima, retire previamente la manguera de conexión.

Para realizar una medición, la presión de la cámara de gas debe ser, como mínimo, 1,3 bar abs.. Si la presión en la entrada es inferior a 1,3 bar abs., se puede utilizar un controlador de presión inicial (p. ej. modelo GA05) para elevarla.

5.2.1 Bombeo de retorno a la cámara de gas medida

- ▶ Conectar “Entrada, bombeo de retorno ①” con la cámara de gas.
⇒ La cámara de gas está conectada.

Durante el bombeo de retorno, el gas es bombeado de vuelta a la cámara de gas a través de la “Entrada, bombeo de retorno ①”.

5.2.2 Bombeo de retorno a una cámara de gas externa (presurizada)

Requisito:

Presión de llenado de la cámara de gas externa entre 1,3 ... 12 bar abs.

1. Conectar “Entrada, bombeo de retorno ①” con la cámara de gas a medir.
2. Conectar la “Salida para cilindro de gas ②” con la cámara de gas externa.
⇒ La cámara de gas está conectada.

5. Puesta en servicio, funcionamiento


5.2.3 Bombeo de retorno a una cámara de gas externa (despresurizada)

1. Conectar “Entrada, bombeo de retorno ①” con la cámara de gas a medir.
2. Conectar la “Salida para bolsa recolectora de gas ③” con la cámara de gas externa.
⇒ La cámara de gas está conectada.

5.3 Encendido y apagado

Encender

- ▶ Accionar el pulsador de encendido/apagado
- ⇒ Se lleva a cabo una autocomprobación.
- ⇒ Se filtra el gas residual.
- ⇒ El equipo está listo para operar.
- ⇒ Se visualiza la pantalla inicial con los valores de sensor (el ejemplo puede diferir).




Apagado

- ▶ Accionar el siguiente botón.



5.4 Realizar mediciones

1. Pulsar “Medición”.



Medición



Gestión de datos




Configuraciones

5. Puesta en servicio, funcionamiento

2. Configurar método de medición y confirmar con “Inicio”.

⇒ Comienza la medición.



El bombeo provisional del gas de retorno al mismo compartimento de gas entre dos mediciones puede causar un cambio en la calidad del gas. Con varias mediciones con bombeo intermedio, los resultados de las mediciones con respecto a la humedad de los gases pueden desviarse entre sí. Para obtener un resultado de medición óptimo, el gas sólo debe ser devuelto al compartimento de gas después de que todos los procesos de medición hayan sido completados.

ES

Medición sin depósito interno

El gas de medición será liberado directamente a la atmósfera después de la medición. Para ello, conecte el adaptador suministrado al puerto 3.



¡CUIDADO! Lesiones corporales

Una descarga inadecuada del gas de medición puede provocar lesiones corporales.

- ▶ No tener el extremo de la manguera orientado hacia la cara.

Medición con depósito interno

El gas de medición se almacena temporalmente en un depósito interno, para bombearlo después de regreso a la cámara de gas a medir o a una cámara externa sometida a presión. Debido a la alta velocidad del flujo de gas N_2 , es posible que haya que reducir el tiempo de medición. La medición con depósito interno sólo se recomienda si la medición no puede realizarse de otro modo.

Medición con depósito externo (despresurizado)

El gas de medición se bombea directamente a una cámara externa despresurizada (por ejemplo, una bolsa recolectora de gas modelo GA45).

Bombeo de retorno tras la medición

Una vez finalizada la medición se abre una ventana de selección, en la que puede escogerse el lugar de almacenamiento.

5. Puesta en servicio, funcionamiento

3. Guardar u omitir el resultado de la medición.




Los resultados de la medición se comparan automáticamente con los valores límite definidos y se muestra un símbolo de OK si son admisibles.
Definir los valores límite (→véase el capítulo 12 “Accesorios”).

4. Seleccionar la cámara de gas a la cual bombear de regreso el gas de medición (solo si se seleccionó la función de bombeo de retorno).

⇒ El gas de medición es bombeado de regreso.

⇒ Medición finalizada.



Conexión ①

El gas de medición es bombeado de regreso directamente a la cámara de gas medida.

Conexión ②

El gas de medición es bombeado a una cámara de gas externa sometida a presión (p. ej. un cilindro de gas).

La potencia máxima de bombeo del analizador es de:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)


Depósito externo ③

Estando activada la función, el gas de medición proveniente de un depósito externo se vacía también en la conexión ③.

5. Puesta en servicio, funcionamiento

5.5 Recalibración automática y cíclica del sensor de humedad


Para que el sensor de humedad sólo tenga un corto tiempo de asentamiento, incluso después de que el instrumento de medición haya sido almacenado durante un largo período de tiempo, el instrumento recalibra automáticamente el módulo del sensor de humedad en el momento de la puesta en marcha y a intervalos regulares. Si esta recalibración tiene lugar durante una medición, ésta se interrumpe hasta que se complete dicha recalibración.



Si el instrumento de medición ha experimentado grandes diferencias de temperatura o si se va a medir un gas muy seco, el instrumento debe encenderse al menos una hora antes de la medición.

5.6 Cancelar la medición en curso

1. Pulsar “Cancelar” y confirmar con “S”.




5. Puesta en servicio, funcionamiento

2. Seleccionar la cámara de gas a la cual bombear de regreso el gas de medición (solo si se seleccionó la función de bombeo de retorno).

⇒ El gas de medición es bombeado de regreso.

⇒ Medición finalizada.



Conexión ①

El gas de medición es bombeado de regreso directamente a la cámara de gas medida.

Conexión ②

El gas de medición es bombeado a una cámara de gas externa sometida a presión (p. ej. un cilindro de gas).


La potencia máxima de bombeo del analizador es de:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

5.7 Vaciar el depósito y la cámara de gas despresurizada


El depósito puede vaciarse únicamente si en él se encuentra gas de medición. Si el depósito está ya vacío, la operación se interrumpe con un mensaje de fallo.

1. Pulsar “Vaciar almacenamiento”.



5. Puesta en servicio, funcionamiento

2. Seleccionar la cámara de gas a la cual bombear de regreso el gas de medición (solo si se seleccionó la función de bombeo de retorno).
⇒ El gas de medición es bombeado de regreso.
⇒ Medición finalizada.



Conexión ①

El gas de medición es bombeado de regreso directamente a la cámara de gas medida.

Conexión ②

El gas de medición es bombeado a una cámara de gas externa sometida a presión (p. ej. un cilindro de gas).

La potencia máxima de bombeo del analizador es de:

- 10 bar abs. (N₂-Analyser)

Depósito externo ③

Estando activada la función, el gas de medición proveniente de un depósito externo se vacía también en la conexión ③.

5.8 Guardar el resultado de la medición

La forma más fácil de asignación de nombres es hacerlo en el ordenador. Puede crear una lista de nombres (separados por comas) y luego cargarla en el analizador desde la interfaz USB (→ véase el capítulo "Importar/exportar la lista de los nombres de mediciones a través del puerto USB").




No utilice cables de extensión USB cuando conecte el dispositivo de memoria USB!

5. Puesta en servicio, funcionamiento

5.9 Gestionar resultados de mediciones almacenados

Para acceder a la gestión de datos del analizador debe estar activo el menú principal “Gestión de datos”.



Medición



Gestión de datos




Configuraciones

5.9.1 Memoria interna

La memoria interna puede almacenar hasta 500 juegos de datos.

Dependiendo de la configuración del sistema, cuando se llega al límite de memoria se emite bien un mensaje de error o se sobrescriben de forma automática los registros más antiguos, sin previo aviso (véase el capítulo “Importing/exporting the list of measurement names via USB interface”). Los juegos de datos guardados en la memoria interna pueden transferirse a una memoria USB.



- 1 Lista de juegos de datos
- 2 Ventana con detalles del registro de datos seleccionado
- 3 Elimina el registro de datos seleccionado
- 4 Abre los detalles del registro de datos en una ventana más grande
- 5 Guarda el registro de datos seleccionado en la memoria USB
- 6 Uso de memoria en %
- 7 Borrar todos los juegos de datos
- 8 Guardar todos los juegos de datos en la memoria USB

5. Puesta en servicio, funcionamiento

Transferir los juegos de datos a la memoria USB

1. Conectar una memoria USB al puerto USB.



No utilice cables de extensión USB cuando conecte el dispositivo de memoria USB!


2. ■ **Copiar todos los juegos de datos en la memoria USB**

Pulsar el botón [8].

- **Copiar juegos de datos individuales en la memoria USB**

Seleccionar el juego de datos en la pantalla táctil (el juego de datos respectivo se marca de amarillo) y pulsar a continuación el botón [5].

3. Seleccionar formato de archivo y confirmar con “OK”.



Guardar como medición (*.mea)

El registro de datos se guarda en un formato propio del analizador (*.mea)

Exportar en formato “CSV” (*.csv)

El registro de datos se guarda en formato csv. Este formato es compatible con programas de hoja de cálculo (p. ej. Microsoft Excel®).

4. Retirar la memoria USB una vez finalizada la operación de almacenamiento (el icono de reloj de arena desaparece).




Para evitar la pérdida de datos, retirar la memoria USB tan solo una vez finalizada la operación de almacenamiento (el icono de reloj de arena desaparece).

6. Configuraciones

6.1 Llamar el modo de configuración

Antes de poder llevar a cabo configuraciones en el analizador, debe estar activado el menú principal "Configuración".



Medición




Gestión de datos



Configuraciones

6.2 Configuraciones




- 1 Ajustar unidades
- 2 Activado: Al superar los 500 juegos de datos, se eliminan los más antiguos.
Desactivado: Al superar los 500 juegos de datos aparece el mensaje de error "Memoria llena"
- 3 Importar/exportar la lista de los nombres de mediciones a través del puerto USB
- 4 Baño / gas portador para la calibración



Las tablas de calibración del sensor de porcentaje sólo pueden cambiarse si el sensor también está calibrado para ambos gases matriciales/portadores.

6. Configuraciones

6.3 Sistema



1 System Info
2 Date & Time
3 Auto dimming
4 System evacuation
5 Selftest
6 Language
7 Inspection mode
8 Sensor info
9 Factory settings

- 1 Información sobre el sistema
- 2 Configurar fecha y hora
- 3 Una vez transcurrido este tiempo, la luz de fondo se atenúa para ahorrar energía.
- 4 Evacuación del sistema
- 5 Realizar una autocomprobación
- 6 Cambiar de idioma
- 7 El modo de inspección está reservado para el servicio técnico de WIKA.
- 8 Información sobre el sistema sensor
- 9 Restablecer los ajustes de fábrica

6.4 Evacuación del sistema

1. Conectar la bomba de vacío a ④ entrada/bombeo de retorno
2. Pulsar “evacuación del sistema”.
⇒ Se abre la ventana de confirmación.



Minimum inlet pressure: 1.2 bar
Maximum inlet pressure: 12.0 bar
Maximum humidity: -5 °C
Flow duration: 420 s after 75% 0.5%

N₂-Analyser
Evacuate system?
Yes No

6. Configuraciones

3. Confirmar la ventana de confirmación con “Sí”.

⇒ El sistema es evacuado.



Con muchos sistemas, no se puede alcanzar la presión final de 0,000 bar y se nivela a 0,035 bar abs.

4. Si la presión del sistema no continúa descendiendo, finalizar el proceso de evacuación confirmando con “Cancelar” y confirmar con “Sí”.



6. Configuraciones

- La siguiente pantalla indica que debe llevar a cabo una compensación de presión de manera urgente. Dicha pantalla desaparece automáticamente tras una compensación de presión satisfactoria.



Para la compensación de presión, conectar una bolsa de recolección de gas con el gas deseado (bajo presión atmosférica, máx. 1.200 mbar abs. o 200 mbar rel.) en la salida para bolsa de recolección de gas ③.

ES

6.5 Importar/exportar la lista de los nombres de mediciones a través del puerto USB


- Crear una lista con cualquier programa de procesamiento de datos. Separar entre sí los nombres de mediciones con una coma: Nombre1, Nombre2, Nombre3, ...

- Guardar la lista en la memoria USB (formato de archivo *.csv).



¡No utilice cables de extensión USB cuando conecte el dispositivo de memoria USB!

- La lista se importa al analizador con un clic sobre el icono. Mediante la importación se sobrescribe la lista existente en la memoria interna del analizador.



6.6 Valores límites para gases



N₂-Analyser

Los ajustes de fábrica son los límites para el gas SF₆ reutilizable de la Guía de Reciclaje Cigré o de la norma IEC 60480. Los límites de los sensores instalados pueden adaptarse a las directivas del cliente.

- Límite inferior SF₆: 97 vol. %
- Límite superior de contaminación de SF₆: definido por el usuario
- Límite superior de contaminación de He: definido por el usuario
- Límite superior humedad: -36 °C [-32,8 °F] punto de rocío
- Tiempo de paso: 450 segundos, tiempo de paso = tiempo de medición

6.7 Actualización de firmware

El analizador puede ser actualizado mediante una actualización del firmware. El firmware actual puede descargarse de www.wika.de.



¡CUIDADO!

Una actualización incompleta del firmware puede dañar el aparato

Si se corta el suministro de corriente durante la instalación del firmware, el aparato puede sufrir daños.

- No desconectar de la red de suministro el analizador ni apagarlo durante la instalación.
- Asegurar el suministro de corriente ininterrumpido.

Llevar a cabo la actualización

1. Descargar el firmware de www.wika.de.

El archivo comprimido "UPGRADE" contiene una carpeta "upgrade". Esto debe ser copiado en la memoria USB (letra de la unidad:\actualización)



La memoria USB debe tener un puerto USB 2.0 o superior. Además, ha de ser de alta calidad y rápida.


2. Conectar la memoria USB con el analizador apagado.



¡No utilice cables de extensión USB cuando conecte el dispositivo de memoria USB!

3. Conectar el analizador a la red de suministro eléctrico (no operarlo con batería).
4. Encender el analizador.
5. Esperar hasta que haya finalizado la instalación. No desconectar de la red de suministro el analizador durante la instalación.

Durante la instalación se visualiza la siguiente pantalla.



Si no aparece esta pantalla, la memoria USB es demasiado lenta o la ruta de la carpeta es incorrecta.

6. Si es necesario, calibre las pantallas táctiles. Confirmar las posiciones de 5 puntos de mira con el lápiz táctil.
7. Tras el mensaje de actualización satisfactoria, retirar la memoria USB del analizador.

7. Mantenimiento y limpieza

7.1 Mantenimiento

Las reparaciones y mantenimientos, lo mismo que el reemplazo de piezas, deben ser realizados exclusivamente por el fabricante o por socios de servicio autorizados por él.

7.2 Limpieza



¡CUIDADO!

- Limpiar el instrumento con un trapo húmedo.
- Asegurarse de que las conexiones eléctricas no se humedecen.
- Una vez desmontado el instrumento se debe enjuagar y limpiar antes de devolverlo para proteger a las personas y el medio ambiente contra residuos del medio de medición.
- Medios residuales en el instrumento desmontado pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación. Tomar las medidas de precaución adecuadas.



Véase el capítulo 10.2 “Devolución” para obtener más información acerca de la devolución del instrumento.

7.3 Recalibración

Se recomienda hacer recalibrar el analizador por el fabricante a intervalos regulares. Cada calibración de fábrica comprende además una comprobación sin cargos extra de todos los parámetros del sistema en cuanto al cumplimiento de las especificaciones. Los ajustes básicos se corrigen en caso de necesidad.

N₂-Analyser: 2 años

El tiempo restante hasta la próxima recalibración puede consultarse para cada sensor en “Información sensores”.

Configuraciones > Sistema > Información sensores

8. Reemplazar sensores




La sustitución de los sensores sólo debe tener lugar en un entorno compatible con la ESD.

El sensor real puede diferir visualmente del módulo del sensor que se muestra. Sin embargo, la funcionalidad para el reemplazo del sensor es idéntica.


1. Apagar el analizador y desconectarlo de la red. Para ello, quitar los 4 tornillos del panel frontal (véase las flechas) y abatirlo hacia atrás.



2. Extraer del sensor el conector (en este ejemplo, del sensor de SO₂)





3. Desenroscar el sensor girándolo en sentido antihorario.



8. Reemplazar sensores

4. Enroscar el nuevo sensor girándolo en sentido horario.
Enroscar el sensor bien derecho, pues puede trabarse fácilmente.
Entonces, asegurarse de que el sensor esté completamente enroscado, para evitar fugas y resultados de medición erróneos.



ES

5. Enchufar el conector en el sensor.
El conector puede enchufarse solamente en una dirección. Una ranura impide que el conector pueda enchufarse erróneamente.



6. Montar nuevamente el panel frontal y encender el aparato (véase el paso 1).
⇒ El sensor es detectado automáticamente.
7. Inundar el analizador con gas puro.
Para ello, llevar a cabo 3 mediciones con gas puro.

9. Errores

Errores	Causas	Medidas
La memoria USB está llena	Se agotó la capacidad de almacenamiento de la memoria USB	Conectar una nueva memoria USB o liberar capacidad.
Error en la memoria USB	Acceso a la memoria USB fallido.	Insertar/extraer la memoria USB o utilizar otra memoria USB.
No se puede leer el contenido de la memoria USB	Error en la lectura de la memoria USB.	Insertar/extraer la memoria USB o utilizar otra memoria USB.
Error en la transmisión de la medición	Error de escritura en la memoria USB	Comprobar la memoria USB con el ordenador y formatearla o repararla en caso necesario.
Operación de copiado fallida	Operación de copiado en la memoria USB fallida.	Revisar la memoria USB y repetir la operación.
No se pudo guardar la medición	Error de escritura en la memoria USB	Insertar/extraer la memoria USB o utilizar otra memoria USB.
Depósito lleno	La capacidad del depósito interno está agotada.	Almacenamiento vacío, véase el capítulo 5.7 "Vaciar el depósito y la cámara de gas despresurizada"
Contrapresión demasiado alta	El depósito de gas al cual se está bombeando el gas de medición está sometido a una presión demasiado elevada.	Conectar un depósito de gas con menor presión.
Contrapresión demasiado baja	La contrapresión medida es demasiado baja. La presión mínima es la presión atmosférica.	Llevar a cabo una compensación de presión con la presión ambiental.
Presión entrada demasiado alta	La presión en la entrada es demasiado elevada.	Utilizar un reductor de presión externo
Presión entrada demasiado baja	La presión en la entrada es demasiado baja.	Utilizar un controlador de presión inicial para analizadores de gas (p. ej. modelo GA05).
Presión del depósito demasiado alta	La presión en el depósito interno de gas es demasiado elevada.	Almacenamiento vacío, véase el capítulo 5.7 "Vaciar el depósito y la cámara de gas despresurizada"
Se alcanzó la capacidad de 500 mediciones.	Se alcanzó la capacidad de 500 mediciones.	Eliminar mediciones manualmente o activar la opción "Eliminación automática", véase el capítulo "Configuraciones".

ES



En presencia de fuertes campos electromagnéticos en el rango de frecuencia de 260 ... 280 MHz y a 320 MHz, el instrumento puede verse afectado en condiciones desfavorables, es decir, la visualización puede verse alterada durante un corto período de tiempo, como p. ej., que no se muestran valores numéricos. Este error desaparece por sí mismo después de un corto tiempo. Para evitar interferencias, no utilice el instrumento en las proximidades de dispositivos de transmisión potentes.

9. .../10. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

Para el caso especial de que el sistema no pueda responder a entradas del usuario, se lo puede apagar manteniendo presionado durante unos 7 segundos el pulsador de encendido y apagado.

En funcionamiento normal, apagar el aparato con el botón rojo en la pantalla táctil (→ véase el capítulo 5.3 “Encendido y apagado”).

Las reparaciones y mantenimientos, lo mismo que el reemplazo de piezas, deben ser realizados exclusivamente por el fabricante o por socios de servicio autorizados por él. Una excepción la constituye el reemplazo o la ampliación de sensores. Póngase en contacto con nosotros antes de efectuar el envío de retorno.

Instrumentos WIKA S.A.U.
info@wika.es
www.wika.de/sf6



¡CUIDADO!

Si no es posible eliminar los fallos mediante las medidas arriba mencionadas, poner inmediatamente fuera de servicio el dispositivo, asegurarse de que esté despresurizado y protegerlo contra una puesta en servicio accidental.

En este caso ponerse en contacto con el fabricante.

Si desea devolver el instrumento, observar las indicaciones en el capítulo 11.2 “Devolución”.

ES

10. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos



¡ADVERTENCIA!

Los residuos de las sustancias a medir en el analizador pueden representar un peligro para las personas, el medio ambiente y el dispositivo.

- ▶ Tomar las medidas de precaución adecuadas.

10.1 Desmontaje

¡Desmontar el analizador únicamente si está despresurizado!

10.2 Devolución



¡ADVERTENCIA!

Es imprescindible observar lo siguiente para el envío del instrumento:

Todos los instrumentos enviados a WIKA deben estar libres de sustancias peligrosas (ácidos, lejías, soluciones, etc.).

Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la devolución del instrumento.

10. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

Para evitar daños:

Embalar el maletín de transporte en una caja e identificar el envío como medidor sensible.

Las baterías suministradas de iones de litio o de metal de litio cumplen con los requisitos para productos peligrosos. Para el envío, deben observarse los requisitos especiales de embalaje y etiquetado. Para la preparación del paquete debe consultarse a un experto en materiales peligrosos. No enviar baterías dañadas o defectuosas. Enmascarar los contactos abiertos y embalar la batería para que no se mueva en el envase o para prevenir cortocircuitos. Observar las diferentes especificaciones sobre mercancías peligrosas para cada modo de transporte y los reglamentos nacionales adicionales.



Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones encuentra en el apartado “Servicio” en nuestra página web local.

10.3 Eliminación de residuos

Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente.

Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.



Para los instrumentos con este marcaje hacemos notar que no deben eliminarse en las basuras domésticas. Para la eliminación hay que devolverlos al fabricante o entregarlos al organismo comunal correspondiente (véase la directiva EU 2002/96/CE).

ES

11. Datos técnicos

11. Datos técnicos

Datos técnicos, versión para gas N₂

Instrumento básico	
Conexiones	
Entrada/bombeo de retorno	Acoplamiento rápido con válvula de cierre automático
Salida para bombona de gas	Válvula de cierre automático DN 8
Salida para bolsa colectora de gas	Acoplamiento rápido, válvula de cierre automático
Rangos de presión admisibles	
Entrada/bombeo de retorno	1,3 ... 12 bar abs. /1,3 ... 10 bar abs.
Salida para bombona de gas	1,3 ... 10 bar abs.
Salida para bolsa colectora de gas	< 1,015 bar abs.
Pantalla táctil TFT	7" (resolución 800 x 480)
Alimentación de corriente	
Funcionamiento con batería	Batería de iones de litio; se carga durante el funcionamiento conectado a la red eléctrica.
Funcionamiento de red	AC 90 ... 264 V (50 ... 60 Hz)
Rangos de temperatura admisibles	
Servicio	0 ... 40 °C [32 ... 104 °F]
Almacenamiento	-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Humedad atmosférica admisible (servicio y almacenamiento)	15 ... 90 % h.r. (sin condensación)
Caudal gas de medición	40 litros/hora
Dimensiones	An x Al x Pr: 538 x 406 x 297 mm
Peso	aprox. 25 kg

Sensor de humedad	
Principio de medición	Sensor de humedad capacitivo en base a polímeros
Rango de medición / Exactitud	<ul style="list-style-type: none">■ -25 ... 0 °C [-13 ... +32 °F] punto de rocío ±2 °C punto de rocío■ -35 ... -25 °C [-31 ... -13 °F] punto de rocío ±3 °C punto de rocío■ -55 ... -35 °C [-67 ... -31 °F] punto de rocío ±4 °C punto de rocío
Resolución	1 °C
Unidades	°Ctd / °Ftd / ppmw / ppmv / °Ctdpr / °Ftdpr (Punto de rocío a la presión de la cámara de gas, con relación a la presión ambiente y con compensación de temperatura a 20 °C [68 °F])
Intervalo de calibración	2 años

11. Datos técnicos / 12. Accesorios

Sensor porcentual de N₂ (Helio en N₂)

Principio de medición	Velocidad del sonido
Rango de medición / Exactitud	0 ... 5 % vol. ±0,5 % vol. Cualquier rango de medición a petición basado en el helio de las mezclas de N ₂ ¹⁾

1) Para calibraciones especiales, las tolerancias de medición pueden desviarse de la especificación estándar.

Sensor porcentual de N₂ (SF₆ en N₂)

Principio de medición	Velocidad del sonido
Rango de medición / Exactitud	0 ... 100 % vol. ±0,5 % vol.

Técnica de sensores opcional


Sensor de oxígeno

Principio de medición	Óptico
Rango de medición / Exactitud	0 ... 10 % vol. ±0,3 % vol. (opción: 0 ... 25 % vol.) ¹⁾
Offset máx. del punto cero	0,2 % vol.
Estabilidad a largo plazo	< 2 % atenuación de señal/mes (lineal)
Duración	2 años desde el montaje

1) ±0,5 % at 0 ... 25 %, para calibraciones especiales, las tolerancias de medición pueden desviarse de la especificación estándar.

ES

12. Accesorios

	Descripción	Código
	Bolsa colector de gas, modelo GA45 <ul style="list-style-type: none"> ■ Peso reducido y fácil de transportar ■ Alternativa económica para evitar emisiones de gas SF₆ ■ Compatible con todos los instrumentos de análisis de gas de WIKA ■ Con válvula de sobrepresión como protección contra estallidos ■ Resistente a los productos de descomposición ■ Capacidad de almacenamiento 110 litros Para más datos técnicos véase hoja técnica de SP 62.08	14013015
	Sensor de presión de precisión 0 ... 10 bar abs.	14243981
	Sensor de O ₂	14404180

